


차량 동태변경 승인 요청서

		담당자	센터장
		이 태 민	
요청일시	요청사유	해당차량	비고
2020. 1. 8(수) (8:30 ~ 완료시)	흡입공기 제어밸브 작동 로직 문제(ECU 결함)에 따른 현대자동차 측의 리콜실시 (관내 현대 블루핸즈 방문)	마포6-4호 (70가 8461)	