

문서번호	감사담당관-3836
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	구청장 방침 제00호

주무관	환경순찰팀장	감사담당관	부구청장	구청장
장재우	이근기	한석규	김경호	04/21 김기동
협 조				

# 중곡제1동 주민합동순찰 결과 보고

(2016. 4. 20)



감 사 담 당 관  
( 환 경 순 찰 팀 )

# 중곡제1동 주민합동순찰 결과 보고

## 1 주민합동순찰 개요

- 일 시: 2016. 4. 20. (수) 15:00 ~ 17:00
- 순찰자: 총 16명
  - 주민 10명: 최송범 4통장 외 6명, 중곡1동 파출소: 3명
  - 직원 6명: 중곡제1동(2명), 감사담당관(환경순찰팀 4명)
- 중곡제1동 현황 (2016. 3월말 기준)

- 일반현황

면적	세대 및 인구	주민조직
0.62km <sup>2</sup> (구 3.6%)	7,652세대 16,012명	18통 144반

- 시설현황 (단위 : 개소)

경로당	어린이집	유치원	학교	공원	빗물받이	보안(가로등)
2	5	3	-	2	1,638	497(466)

- 주민합동순찰 건의 및 적출 현황

구분	계	청소	공원 녹지	가로 정비	도로	치수 방재	교통	건축	기타
합계	21	3	2	1	5	2	5	3	-
건의	5	1	-	1	1	-	2	-	-
적출	16	2	2	-	4	2	3	3	-

## 2 주민 건의사항

### ① 미사용 거리가게 철거 요청 [건설관리과]

가. 위 치: 긴고랑로 49 (중곡동 164-5)

나. 내 용: 장기간 미사용 방치된 거리가게 철거를 요청함  
(노상방뇨, 쓰레기 적치, 통행불편 등)



### ② 형광등 수거함 주변 정비 및 청소업체 리어카 이동 요청 [청소과]

가. 위 치: 긴고랑로 49 (중곡동 164-5)

나. 내 용: 안전한 통행과 도시 미관을 위해 청소업체 리어카 이동과 형광등 수거함 주변 정비를 요청함



### ③ 생활정보지함으로 인한 보도 파손 정비 요청 [건설관리과, 도로과]

가. 위 치: 긴고랑로 48(중곡동 242-3)

나. 내 용: 생활정보지함 고정설치(나사못 사용)로 인해 이탈된 보도블럭의 정비 및 생활정보지함 단속을 요청함

 구민과 소통하는 희망광진!



④ 용도 불명의 반사경 정비 요청 [교통행정과]

가. 위 치: 긴고랑로13길 30 (중곡동 165-24)

나. 내 용: 반사경의 용도가 불명확하니 이면도로 교통안전을 위해 정비 요청함



⑤ 불법주정차금지 화분 재설치 요청 [공원녹지과]

가. 위 치: 동일로68길 18(중곡동 253-2, 중곡1동 마을마당)

나. 내 용: 불법주정차 방지용으로 설치된 화분의 이탈현상으로 불법주차와 노상적치물이 발생하니 일정간격 위치선정 요청함(중곡제1동과 협조 요망)



### 3

## 주민 적출사항

위 치	긴로랑로12길 33(중곡동 259-28)
내 용	교통표지판 용도 불명
처리부서	도로과
1	

위 치	긴고랑로13길 15(중곡동 221-45)
내 용	공사 안내문 미부착
처리부서	건축과
2	

위 치	긴고랑로5길 10(중곡동 232-44, 중곡 어린이공원)
내 용	공원 내 놀이기구 안전수칙 미부착
처리부서	공원녹지과
3	

위 치	동일로70길 34(동일로239-17)
내 용	경계석 이탈
처리부서	도로과
4	

위 치	동일로68길 18(중곡동 253-2, 중곡1동 마을마당)
내 용	노숙자 방지용 팔걸이 없어짐
처리부서	공원녹지과
5	

위 치	면목로7길 11(중곡동 630-1)
내 용	빗물받이 측구 파손
처리부서	안전치수방재과
6	

위 치	동일로66길 58(중곡동 620-11)
내 용	공사장 가림막 미설치
처리부서	건축과
7	

위 치	면목로7길 44(중곡동 625-5)
내 용	도로 파손
처리부서	도로과
8	

위 치	긴고랑로4길 53(중곡동 254-12)
내 용	교통표지판 돌아감
처리부서	도로과
9	

위 치	능동로37길 6(중곡동 648-14)
내 용	쓰레기 무단투기
처리부서	청소과
10	

위 치	면목로7길 25(중곡동 632-13)
내 용	도로 파손
처리부서	도로과
11	

위 치	긴고랑로13길 33(중곡동 221-28)
내 용	교통표지판 돌아감
처리부서	도로과
12	

위 치	면목로 60(중곡동 640-1)
내 용	빗물받이 측구 파손
처리부서	안전치수방재과
13	

위 치	능동로37길 44(중곡동 640-4)
내 용	공사장 가림막 미설치
처리부서	건축과
14	

위 치	긴고랑로14길 89(중곡동 647-12)
내 용	무단투기 금지 안내문 훼손
처리부서	청소과
15	

위 치	천호대로107길 30(중곡동 646-9)
내 용	도로 파손
처리부서	도로과
16	

## 4 행정사항

- 주민 건의 및 적출 사항 정비결과 제출 ... 해당부서
- 해당부서 처리결과에 대한 주민 알림 및 수시순찰 실시 ... 중곡제1동
- 주민합동순찰 조치결과 종합보고 ... 감사담당관
- 순찰 사진



주민대표 사전 회의



이면도로 도보 순찰



공원 시설물 안전 점검



보도블럭 점검

- 붙임 1. 중곡제1동 주민합동순찰 건의사항 1부.  
 2. 중곡제1동 주민합동순찰 적출사항 1부. 끝.