

문서 번호	안전치수방재과-13400
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개

주무관	치수기전팀장	안전치수방재과장	안전건설교통국장
문옥권	황호경	신상식	06/21 김해성
협 조			

『장마철 불시 집중호우 대비』  
**수방시설물 점검결과 보고**



**안 전 건 설 교 통 국**  
**(안 전 치 수 방 재 과 )**

# 『장마철 불시 집중호우 대비』 수방시설물 점검결과 보고

우리구에서 관리하고 있는 수방시설물에 대하여 장마철 불시 집중호우에 대비 빗물펌프장(저류조 포함) 설비 및 수문의 이상유무와 가동상태등 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

## I 점검 개요

### ▶ 점검대상

- 빗물펌프장 : 5개소(광장·구의·자양·자양4·중곡펌프장)
- 수 문 : 18개소 44문(육갑문 5개소 11문 포함)
- 빗물저류조 : 3개소(동의초교 뒤, 팔각정길, 구의문 주차장)

### ▶ 점검기간 : 2016. 6. 15 ~ 6. 20

### ▶ 점검방법

- 펌 프 : 시운전 가동 점검(경광등 점등 확인)
- 수 문 : 실부하 시운전 가동 점검

## II 점검 내용

### ▶ 전기설비 정상작동 여부

### ▶ 감시제어설비 정상작동 여부

### ▶ 수방자동화 설비 정상작동 여부(상황실↔펌프장,수문,저류조)

### ▶ 모터펌프, 수문 등 펌프장 설비 정상작동 여부 등.

## III 점검 결과

### ▶ 빗물펌프장 4개소(광장,구의,자양4,중곡) : 이상없음

- ▶ 수 문(18개소 44문) : 이상없음
- ▶ 빗물저류조 3개소(동의초교,구의문,팔각정길) : 이상없음
- ▶ 자양펌프장 : 우수지 하부 감시카메라 운영 및 출입금지 표지판 노후

#### IV 조 치 계 획

- ▶ 자양펌프장 우수지 하부 감시카메라 운영 및 출입금지 안내 표지판은 노후로 인하여 구매하여 설치.
- ▶ 소요예산 : 500천원(빗물펌프장운영및수문유지관리)
  - 자양펌프장 감시카메라 운영 및 출입금지 안내 표지판 교체 : 500천원

- 붙 임 :**
1. 시설물 점검표 1부.
  2. 펌프 및 수문 가동일보 각1부.
  3. 사진대지 1부. 끝.