

문서번호	교통지도과-@N
결재일자	
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	교통지도팀장	교통지도과장	안전건설교통국장		
협 조					

- 관내 고질·상습적인 불법주차 문제해결을 위한 -
효율적인 주차금지시설물 설치 현황 보고



안 전 건 설 교 통 국
(교 통 지 도 과)

- 관내 고질·상습적인 불법주차 문제해결을 위한 -

효율적인 주차금지시설물 설치 현황 보고

관내 고질·상습적인 불법주차로 민원신고가 다발적으로 접수된 지역에 주차금지시설물을 설치하여 근본적으로 불법주차를 막아 효율적으로 주차관리 및 주민불편해소를 하고자 함

I 현 황

- 우리구 일부지역의 경우 단독, 다가구 등 노후된 일반주택이 밀집하여 주차면수 부족, 도로협소 등 부족한 주차난 심각
- 주택가 도로와 이면도로 불법주차는 소방차와 같이 긴급차량의 진입 또는 통행을 방해하여 응급시에 시민들의 생명 위협
- 이면도로 불법주차는 중앙선을 침범하여 운행하거나 교행이 안되며 운전자의 시야를 방해해 자칫 교통사고의 원인제공

II 문 제 점

- 노후된 구도심지역(일반주택가) 주차장 부족으로 내 집 앞 주차 관행화
- 근처에 공영주차장이 없거나 있어도 주차요금 지불에 대한 강한 거부감
- 주택가 단속 시 내 집 앞 주차를 당연한 권리로 생각하는 일부주민의 강한 항의 등 주택가 이면도로는 주차면 부족으로 인한 단속사각지대
- 주택가 상습 불법주차지역에 강력한 주차단속 부존재로 단속강화 역민원 항의

III 해결방안

- 상습 불법주차지역에 주차금지시설물을 설치하여 구조적으로 불법주차 방지
- 물리적인 시설물 설치하여 불법주차 원천 차단으로 주민불편 감소
- 주차금지시설물 설치지역에 불법주차 시 단속을 강화하여 주차금지지역 인식강화 및 설치효과 극대화

IV

해결사례

1. 자양동 이튼타워 3차와 광진트리펠리스 사이 뚝섬로34길

□ 현 황

- 도로명 : 뚝섬로34길
- 도로현황 : 폭 10m, 왕복 2차선 황색점선구간
- 주변현황 : 뚝섬유원지역 및 뚝섬한강공원이 근처에 있음

□ 문 제 점

- 도로 양렬 주정차시 중앙선을 침범하여 운행하거나 한쪽 차선이 다 지나가야 다른 차선이 교행가능 등 안전사고 위험으로 민원상시 발생
- 이튼타워 상가가 입점해있어 납품차량 및 상가 앞 불법주차가 심각
- 주말 및 야간시간대 근처 뚝섬유원지 방문하는 시민 불법주차 만연

□ 해소방안

- 이튼타워 3차 상가 펜스 앞으로 주차금지 오뚜기 콘 4개 설치
- 한 쪽 차선은 불법주차 방지함으로써 소통흐름 확보

〈 위치도 및 현장사진 〉



자양이튼타워 3차와 광진트리펠리스 사이 야간시간대 상가 앞 불법주차 심각하며 양렬 주차하여 중앙선 침범하여 통행하는 등 안전사고 위험으로 민원신고



기존 설치된 주차금지시설물 맞은편 상가 앞에 주차금지시설물 설치하여 불법주차를 방지함으로 소통원활 및 민원신고 감소

2. 자양동 이튼타워 3차와 원우상가 사이 능동로4길 일부구간

□ 현 황

- 도로명 : 능동로4길
- 도로현황 : 폭 10m, 왕복 2차선 황색점선구간, 어린이보호구역
- 주변현황 : 신양초 및 뚝섬유원지역 및 뚝섬한강공원이 근처에 있음

□ 문 제 점

- 도로 양렬 주정차시 중앙선을 침범하여 운행하거나 한쪽 차선이 다 지나가야 다른 차선이 교행가능 등 안전사고 위험으로 민원상시 발생
- 원우상가건물 주차장 지반약화로 부설주차장 주차불가(약 2대 주차공간)
- 상가임차인 주차공간 부족으로 상가 앞 불법 주차
- 주말 및 야간 뚝섬유원지 방문하는 시민 불법주차 만연

□ 해소방안

- 원우상가 맞은편 펜스 앞으로 주차금지 오뚜기 콘 4개 설치
- 한 쪽 차선에 대해서라도 불법주차 방지함으로써 소통흐름 확보

〈 위치도 및 현장사진 〉

	
	
<p>자양이튼타워 3차와 상가사이 도로는 항상 양렬주차로 중앙선을 침범하여 운행하는 등 안전사고 위험이 높은 지역</p>	<p>도로 한 쪽으로 주차금지시설물을 설치하여 불법주차를 방지함으로써 소통원활 및 민원신고 감소</p>

3. 구의동 웰츠타워 주차장 진출입로 주변

□ 현 황

- 도로명 : 아차산로49길
- 도로현황 : 폭 8m, 왕복 2차선 황색실선구간
- 주변현황 : 웰츠타워 주차장 진출입로 주변

□ 문 제 점

- 웰츠타워에서 설치한 주차금지시설물이 있어 맞은편 상시 불법주차
- 불법주차 시 중앙선을 침범하여 운행해야하는 등 안전사고 위험
- 야간시간 대 주변 단독주택 주차장 부족으로 상습불법주차

□ 해소방안

- 웰츠타워 맞은편 담벼락에 주차금지 오뚜기 콘 4개 설치
- 불법주차 원천적으로 방지함으로써 소통흐름 확보

〈 위치도 및 현장사진 〉



구의동 웰츠타워 주차장 진출입로 주변 불법주차로 중앙선을 침범하여 운행해야 하며 교행이 안돼 항상 불편하다는 민원 신고 다발접수



기존 웰츠타워에서 설치한 주차금지시설물 외 맞은편에 주차금지시설물을 설치하여 불법주차를 원천방지함으로 소통원활 및 민원신고 감소

4. 자양동 성원아파트와 한강우성아파트 사이 능동로 1길 구간

□ 현 황

- 도로명 : 능동로 1길
- 도로현황 : 폭 8m, 황색점선구간, 거주자우선주차라인 구획구간
- 주변현황 : 한강우성아파트, 성원아파트, 한강아남아파트 등 아파트 밀집지역

□ 문 제 점

- 거주자우선주차라인이 있음에도 불구하고 맞은편 상습 불법주차
- 일방통행길이 아닌 곳 불법주차로 교행불가 및 한쪽 차량 후진해야 교행가능
- 주·야간시간대 주변 거주민들 상습주차로 아파트 주민 통행불편

□ 해소방안

- 거주자우선주차라인 구획선 맞은편에 주차금지 오뚜기 콘 7개 설치
- 불법주차 원천적으로 방지함으로써 소통흐름 확보

〈 위치도 및 현장사진 〉

 <p>The map shows a residential area with several apartment complexes labeled: '한강아남빌라드' (Han-gang-a-nam Villa), '성원아파트' (Seung-won Apartment), and '한강우성아파트' (Han-gang-oo-seung Apartment). A red dashed arrow points to a specific spot on '능동로 1길' (Nung-dong-ro 1-gil) between the Seung-won and Han-gang-oo-seung apartments, which is labeled '불법주차' (Illegal Parking).</p>	
 <p>A photograph showing a narrow road with several cars parked on the opposite side of the resident priority zone, causing traffic congestion.</p>	 <p>A photograph showing the installation of seven orange traffic cones (Ottogi cones) on the opposite side of the resident priority zone to prevent illegal parking.</p>
<p>한강우성아파트와 성원아파트 사이 거주자우선주차 라인이 있음에도 불구하고 반대편에 불법주차가 심각하여 교행불가 및 민원신고 다발접수</p>	<p>거주자우선주차라인 맞은편에 주차금지 오뚜기콘을 설치하여 불법주차를 방지함으로써 소통원활 및 민원신고 감소</p>

V

향 후 계 획

- 관내 불법주차로 통행이 어려운 곳, 상습적 민원접수지역 현장 실사 후 검토하여 확대설치
- 설치효과 극대화를 위해 주차금지시설물 설치지역 순찰 및 불법 주차 단속병행