

사진대지

내용 : 준공검사 사진

준공검사



준공검사



준공검사



사진대지

위치 : 사당동 문화거리 조성공사(기반시설조성 상하수도,전기)

공사 전



공사 중



공사 후



사진대지


위치 : 동작대로 문화거리 조성(차폐휀스, 분전함 정비)

시당동 문화거리 조성

공사 전



공사 후



공사 후



사진대지

위치 : 상도동 211-162(사유지통과 하수관로 이설)-관로

D450mm개량

공사 전



공사 중



공사 후



사진대지

위치 : 흑석동6길주변(관로정비)

지선하수관로 개량

공사 전



공사 중



공사 후



사진대지

위치 : 사당동 144-13(빗물받이 개량)

빗물받이개량

공사 전



공사 후



사진대지

위치 : 상도동 324-1(지하주택 침수방지)

물막이판 설치

공사 전



공사 중



공사 후



사진대지

위치 : 상도동197-12(동공보수)

도로동공보수

공사 전



공사 후



공사 후

