

맨홀 위치 및 현황사진

연번	위 치				맨홀 종류	맨홀 규격	관리기관	적출내용	침하 깊이	비 고
	노선명	주 소 (주변상가,건물명)	방향	차로						
1	난계로	난계로 201 원할머니보쌈	왕십리	2차로	우수	Ø 648	중구청 치수과	침하, 주파	T=5cm	철개교체요 함

위치도



현황사진



맨홀 위치 및 현황사진

연번	위 치				맨홀 종류	맨홀 규격	관리기관	적출내용	침하 깊이	비 고
	노선명	주 소 (주변상가,건물명)	방향	차로						
206	난계로	난계로 173 뉴타운세탁	왕십리	3차로	우수	Ø648	중구청 치수과	침하, 주파	T=5cm	철개교체요 함

위치도



현황사진



맨홀 위치 및 현황사진

연번	위 치				맨홀 종류	맨홀 규격	관리기관	적출내용	침하 깊이	비 고
	노선명	주 소 (주변상가,건물명)	방향	차로						
207	난계로	난계로 163 올리브부동산	왕십리	3차로	우수	Ø648	중구청 치수과	주파, 침하	T=5cm	철개교체요 함

위치도



현황사진



