



□ 점검 및 정비 사진

사진설명	교량 하부 가스통 및 산소통 비치		
			
정비 전		정비 후	
사진설명	교량 하부 고장난 경운기 방치 및 스티로폼 방치, 이격거리 미준수		
			
			
정비 전		정비 후	
사진설명	불법 족구장 건설로 시설물 안전점검 지장		
			
정비 전		정비 후	