

양재대로 116길 16 주변 하수관로 개량

1 기본 현황

사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2024.10		
사업내용	○ 노후 불량 하수관로 개량		
사업위치	강동구 양재대로116길 16 주변		
총사업비	총 962,000천원	(국비)	(시비)962,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	962,000천원	(국비)	(시비)962,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	함명수 2133-3780	정한영 2133-3794	지풍근 2133-3792

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 0
계	(x-) 0	(x-) 962,000	(x-) 962,000	(x-) 100
시설비	(x-) 0	(x-) 962,000	(x-) 962,000	(x-) 100

산출근거

과목구분	2024년 예산내역
------	------------

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 하수관로 개량 D1,000m/m 1,543,000원*51.26m	= 79,095천원
	○ 하수관로 개량 D900m/m 1,416,000원*151.75m	= 214,878천원
	○ 하수관로 개량 D800m/m 1,305,000원*98.47m	= 128,504천원
	○ 하수관로 개량 D600m/m 1,121,000원*309.67m	= 347,141천원
	○ 지장물 이설비 192,382,000원*1식	= 192,382천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x-) 962	(x-)	(x-)	(x-) 962	(x-)	
시설비	(x-) 962	(x-)	(x-)	(x-) 962	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 구매 불량으로 인한 관로 내 배수 불량, 이음부 단차 및 결함·균열 등이 발생한 강동구 길동 392-1 주변의 하수관로 정비를 실시하여 수해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부, 2015.12.)

사업내용

- 사업위치 : 강동구 길동 392-1 주변
- 사업규모 : 하수관로 정비 D600~1,000mm, L=611.15m
- 사업기간 : 2024. 01. ~ 2024. 10.
- 사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비
- 총사업비 : 962백만원(시설비 962백만원)

사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 강동구 길동 392-1 주변
- 사업규모 : 하수관로 정비 D600~1,000mm, L=611.15m

- 사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비
- 소요예산(안) : 962백만원(시설비 962백만원)

추진경위

- `23.06.15. ~ 06.21. : 하수관로 점검 및 CCTV 조사
- `23.06.23. : `24년 하수관로 정비사업 세출예산 편성요구서 제출

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		962,000	
공사발주	2024.01~2024.02		설계서 작성, 일상감사 의뢰
공사시행	2024.02~2024.06	562,000	공사시행 및 기성금 지급
공사시행	2024.07~2024.10	400,000	공사시행 및 준공금 지급

4 사업효과

최근 3년 추진실적

참 고 자 료

□ 위치도 및 조감도(현황도)



현 황 사 진

<p>008.6m 2023-06-19 R 길동 366-13번지일원 12:21:54 # MH2 φ 1000 / HP / 합류 # MH3</p> <p>길동 393-1번지 일원 위도 : 37.538987637 정주행 경도 : 127.141476244</p>	<p>007.4m 2023-06-19 R 길동 393-15-391-6 15:02:53 # MH2 φ 600 / HP / 합류 # MH3</p> <p>길동 393-1번지 일원 위도 : 37.537871897 정주행 경도 : 127.141940102</p>
이음부 단차 및 파손	관침하로 인한 관내 체수
<p>001.2m 2023-06-19 R 길동 364-1번지일원 12:44:11 # MH3 φ 600 / HP / 합류 # MH4</p> <p>길동 393-1번지 일원 위도 : 0.000000000 정주행 경도 : 0.000000000</p>	<p>023.7m 2023-06-19 R 길동 364-1번지일원 12:47:19 # MH3 φ 600 / HP / 합류 # MH4</p> <p>길동 393-1번지 일원 위도 : 37.538972139 정주행 경도 : 127.142229810</p>
관로 상단부 파손	관 단절