

# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	마포구청	관할경찰서	마포경찰서	
시 설 명	정남유치원		소재지	마포구 토정로31길31		
어린이보호구역 지정 신청 구간						
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2		
	<p><b>현황 및 문제점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변은 내리막 2중 굽은 접근로이며 유색미끄럼방지포장</li> <li>■ 동측 접근로 연속 급경사로 배수시설 부족 판단.</li> <li>■ 대기차량(학부모, 학원)으로 안전사고 가능성</li> <li>■ 신촌교회 지하주차장 진.출입구 상층 안전사고 위험성</li> <li>■ 어린이보호구역 미지정 상태. 보호구역 위한 시설 부재(확대지정)</li> </ul>					
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변 어린이들의 안전한 통행, 사고예방 위한 어린이보호구역 확대 지정은 적절한 것으로 판단됨.</li> <li>■ 접근로 급경사로 배수시설 부족, 보강 의견(횡방향 그레이팅)</li> <li>■ 대기차량 지양 및 질서 계도.(구간내 주정차 금지 표지 보강)</li> <li>■ 신촌교회 지하주차장 진.출입구 처리(유색 나팔구등)</li> <li>■ 도면 및 현장 점검 결과 시설물 설계 이견 없음.</li> </ul>					

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	정남유치원					
위 치	마포구 토정로31길31					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (명)	0 (명)	0 (명)	0 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)		0(건)

