

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	2	관할구청	마포구	관할경찰서	마포경찰서
시설명	노고산어린이집		소재지	마포구 신촌로20길 15	
어린이보호구역 지정 신청 구간(청색)					
현장사진	시·종점 구간				
	어린이집 정문	㉠지점(시점)	㉡지점(종점)		
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> 요청지점은 신촌로20길로 보차도 구분이 없는 약 7m의 도로이며 일방통행로로 운영되고 있음 길 자장자리에 주차금지선이 구획되어 있으나 주택가 밀집지역으로 불법주차차량이 다수 있음 어린이보호구역 지정예정 구간에 2면의 거주자 우선 주차구역선이 구획되어 있음 주변에 서울창천초등학교가 위치하고 있으며 초등학교를 중심으로 위그림과 같이 어린이보호구역이 지정·운영되고 있음 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> 요청한 어린이보호구역 구간(㉠~㉡)은 인접한 서울창천초등학교 보호구역 시종점과 근접하여 있음 보호구역이 중첩 또는 인접한 경우에는 통합하여 관리하는 것이 바람직하므로 요청지점은 기존 초등학교 보호구역과 통합하여 관리하며 시종점에 설치한 교통안전표지를 정비하여야 함 또한 운전자에게 보호구역이라는 정보를 명확히 제공하기 위해서는 보호구역의 시종점을 명확히 하여야 함으로 ㉢~㉣지점 교차로를 보호구역으로 포함시키는 것이 좋을 것으로 사료됨 요청한 구간 내에 있는 주차구획선 2면은 삭선을 하여야 함 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	노고산어린이집					
위 치	서울시 마포구 신촌로20길 15					
2016년 연간 교통사고 발생현황 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)		0 (건)

