

# 이동정비반 점검 소견서 (현장대응단 20호)

○ 부 서 명 : 동대문소방서 현장대응단 대시민공개                    현장대응단-4150  
 ○ 차 량 명 : 현장대응단 20호    ○ 차량번호 : 96로 6502  
 ○ 요 청 일 시 : 2019.5.22.(수)

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기    (   ) <input type="checkbox"/> 동력전달장치    (   ) <input type="checkbox"/> 조향장치    (   ) <input type="checkbox"/> 제동장치    (   ) <input type="checkbox"/> 완충장치    (   ) <input type="checkbox"/> 주행장치    (   ) <input type="checkbox"/> 기 타    (   ○ )	○ 공장입고후 수리요망
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가    (   ) <input type="checkbox"/> 운행가능    (   ○ )	
고장이력	<input type="checkbox"/> 신 발 생    (   ○ ) <input type="checkbox"/> 재 발 생    (   )	
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한상태없었음    (   ) <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음    (   ○ )	
정비판단	<input type="checkbox"/> 입 고 (   ○ ) <input type="checkbox"/> 출장수리 (   ) <input type="checkbox"/> 자체정비 (   )	
이동점검반 소                    견	<input type="checkbox"/> 현장대응단에서 관리·운영 중인 소방차량 20호 에어컨 작동불량으로 인하여 자체 수리 불가로 판단되어 전문업체 수리 요함.	

2019. 5. 22.

담당자	김상후
담당자	김용식
2팀차량관리주 임	05/22 정홍채