



제2018-1150호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	여의도공원 관리사무소(1)	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 여의공원로 68		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상1층	연 면 적	745.81㎡
	준공년도	1999년	경과년수	19년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	

내진성능 확인자

건축구조기술사 김 중 호

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1151호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	여의도공원 화장실(7)	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 여의공원로 68		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하 1층, 지상1층	연 면 적	324.03㎡
	준공년도	1999년	경과년수	19년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1152호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	여의도공원 화장실 및 매점(1)	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 여의공원로 68		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상1층	연 면 적	322.56㎡
	준공년도	1999년	경과년수	19년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 종 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1153호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	여의도공원 화장실 및 매점(6)	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 마포구 여의공원로 68		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상1층	연 면 적	302.76㎡
	준공년도	1999년	경과년수	19년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 종 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1154호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	여의도공원 관리사무소(2)-지구대	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 여의공원로 68		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하2층, 지상1층	연 면 적	264.32㎡
	준공년도	1999년	경과년수	19년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자	건축구조기술사 김 종 호			

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1155호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	선유도공원 카페테리아	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 양화동		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철골철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상2층	연 면 적	577.82㎡
	준공년도	2002년	경과년수	16년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 종 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1156호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	선유도공원 온실	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 마포구 상암동		
	건축물 용도	식물 관련 시설	건축물 구조형식	철골조
	층 수	지상1층	연 면 적	350.6㎡
	준공년도	2002년	경과년수	16년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1157호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	선유도공원 변전실	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 양화동		
	건축물 용도	제1종 근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	288㎡
	준공년도	2002년	경과년수	16년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1158호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	푸른수목원 숲교육센터	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 구로구 연동로 240		
	건축물 용도	문화 및 집회시설	건축물 구조형식	철골철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	730.51㎡
	준공년도	2013년	경과년수	5년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1159호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	푸른수목원 관리동	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 구로구 연동로 240		
	건축물 용도	관광휴게시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	331.45㎡
	준공년도	2012년	경과년수	6년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관





제2018-1160호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서서울호수공원 방문자센터	건축주	서울특별시장
	건축물 위치	서울특별시 양천구 남부순환로 64길 26		
	건축물 용도	관광휴게시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상1층	연 면 적	999.65㎡
	준공년도	2009년	경과년수	9년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 중 호		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 11월 21일

행정안전부장관

