

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 건축2사업소장
(경유)

제목 7호선 군자역 3번 외부유도폴사인 역번호 훼손 정비 협조

1. 광진구 감사담당관-5687(2017.06.26.) 『환경순찰 결과 알림(2017-22호)』 과
관련입니다.

2. 위 호와 관련, 광진구로부터 구청 관할지역의 환경순찰 지적사항으로 7호선
군자역 3번 외부유도폴사인 역번호 훼손 정비 요청이 있어 아래와 같이 알려 드리오니
2017.07.10.(월)까지 안내표지판 조치계획(조치결과)를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내용

1) 정비내용 : 7호선 군자역 3번 외부유도폴사인 역번호 훼손

2) 정비방법 : 안내표지판 유지보수 단가계약 정비

나. 행정사항 : 광진구에 안내표지판 조치계획(조치결과) 직접 문서 회신

붙임 관련문서 1부. 끝.

서울교통공사 사장



대리 조규영

차장 박상규

부장(직무대행) 우명근

처장 전결 07/03
조택희

협조자

시행 건축처-681 (2017.07.03.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9898 전송 6311-4284 / akisector@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격