

## 신사동 237-176~241-2외 1개소 사각형거 보수보강

노후 사각형거로 인한 주변 도로침하 등 주민의 안전에 지장을 주는 사각형거를 보수·보강하여 구조물의 내구성 및 안전성을 확보함으로써 시민의 안전과 재산을 보호하고 사각형거의 수명을 연장하고자 함

### 예 산 총 괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	-	700	700	

### 사 업 설 명

(단위 : 백만원)

#### 사업목적

- 사용연수 장기화로 인한 노후화와 구조물의 점진적 손상을 방지하고자 노후 및 상태가 불량한 하수암거 보수보강을 시행하여 구조물의 기능이 저하되는 것을 막고, 보다 양호한 상태로 환원시켜 구조물의 효용성 증진, 재난사고 예방 및 안전성을 확보

#### 사업근거

- 관내 하수암거 안전점검용역 실시결과, 정밀안전진단 및 실시설계용역을 통해 하수암거 보수보강이 필요(D등급)

#### 사업내용

- 위      치 : 불광동554-13~13-25외 4개소
- 규      모 : 하수암거 □1.2m×1.0m~□2.0m×1.5m, A=1,738㎡
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 10.
- 사업내용 : 하수암거 보수보강공사(정밀점검용역 시행 완료)
- 총사업비 : 700백만원

#### 2015년도 사업계획

- 위      치 : 불광동554-13~13-25외 1개소
- 사업규모 : 하수암거 □1.2m×1.0m~□2.0m×1.5m, A=1,738㎡

- 사업내용 : 하수암거 보수보강공사(정밀점검용역 시행 완료, D등급)
- 소요예산(안) : 700백만원

추진경위

- 2012년 8월 ~ 2012년 10월 : 하수암거 안전점검용역 시행
- 2013년 10월 ~ 2014년 2월 : 하수암거 정밀점검용역 시행

2015년도 예산(안)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			700	700
사각형거 보수보강			700	700
불광동554-13~13-25외 1개소 사각형거 보수보강			700	700

2015년도 예산(안) 산출 근거

- 하수암거 정밀점검용역 결과
  - 하수암거 보수보강  $A=1,738\text{m}^2 \times 0.40\text{백만원} = 700\text{백만원}$

사업추진 절차

- 집행절차
  - 2015년 2월 : 공사계약심사(은평구→서울시)
  - 2015년 3월 : 공사발주
- 계약체결
  - 2015년 4월 : 공사계약 및 착공
  - 2015년 10월 : 공사준공

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 8월~10월 하수암거 안전점검용역 시행
2013~2014년도	· 2013년 10월 ~ 2014년 2월 하수암거 정밀점검용역 시행

○ 향후 기대효과

- 하수암거 보수·보강공사로 재난안전사고 예방 및 구조물 사용년수 연장

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자	-	-	-	-	-	-	-	-

<사전절차 이행결과>

- 해당없음

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 2015년 2월 : 공사계약심사(은평구→서울시)
- 2015년 3월 : 공사발주
- 2015년 4월 : 공사계약 및 착공


○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		700	
공사대상지 보상			
주민·전문가 의견수렴 및 계약절차 이행	2015. 2.		공사계약심사
공사발주	2015. 3.		
공사시행	2015. 4.		
공사준공	2015. 10.	700	공사비 지급

실국명	부서명	담당자			
도시안전실	물재생계획과	하수관리팀장	최승각 (2133-3789)	주무관	김일구 (2133-3791)

# 참 고 자 료

□ 위치도



□ 현장사진

