3/4분기 간부급 시설물 점검 현황

연번	점검구간	지적사항	조치사항	점검조	점검일자	비고	분야
1	서울역(1), 종각	○ 종각역 쓰레기 수거물 방치(화장실 옆)	완료	1조	9.24	기타	영업
2	서울역(1), 종각	○ 서울1역 승객 출입통제용 안전훤스 부적절하게 설치(벽체와 휀스 사이로 승객통행 가능)	조치중	1조	9.24	역사시설물	건축
3	종로3가(1), 종로5가	○ 종로3가1역 모래함 정비불량	완료	2조	9.26	수방자재	영업
4	종로3가(1), 종로5가	○ 종로5가역 모래함 정비불량	완료	2조	9.26	수방자재	영업
5	동대문(1), 동묘앞	○ 종로5가역 상선승강장 2-1 이중벽체점검구 걸름망 탈락	완료	3조	9.30	역사시설물	건축
6	동대문(1), 동묘앞	○ 종로5가역 상선승강장 1-3 비상사다리 고정밴드 탈락	완료	3조	9.30	안전설비	건축
7	동대문(1), 동묘앞	○ A내부 계단앞 바닥 점자타일 탈락	완료	3조	9.30	안전설비	건축
8	신설동(1,2)	○ 신설동1역 대합실 천정판넬 고정 불량	완료	4조	9.21	역사시설물	건축
9	시청(2), 을지로입구	○ 시청2역 승강장 3번 기둥 콘센트 커버 탈락	완료	6조	9.30	전기설비	전기
10	을지로3가(2역), 을지로4가	○ 을지로4가2역 5-6번 출구사이 중간환기구(2-25번) 도로측 하부대리석 파손(탈락)	조치중	7조	9.30	역사시설물	토목
11	동대문역사문화공원(2), 신당	○ 신당역 신당#315 A/S(LED Display) 현시불량	완료	8조	9.30	역사시설물	전자
12	동대문역사문화공원(2), 신당	○ 신당역 신당#323 Latent Cover 고정 불량	완료	8조	9.30	역사시설물	전자
13	상왕십리, 왕십리(2)	○ 상왕십리역 외선승강장 5-3 피난구 유도등 멸등	완료	9조	9.22	비상유도등	기계
14	한양대, 뚝섬	○ 한양대역 외선 승강장안전문 더미부에 대리석 적치	완료	10조	8.30	기타	영업
15	한양대, 뚝섬	○ 한양대역 외선 승강장 바닥 후미부 경사(미끄럼 위험)	완료	10조	8.30	안전설비	건축
16	한양대, 뚝섬	○ 한양대역 승강장(내선8-1) 바닥 타일 파손(전도위험)	완료	10조	8.30	역사시설물	건축
17	한양대, 뚝섬	 한양대역 폴싸인등과 계단 사이 이격(오토바이 불법주차) 	완료	10조	8.30	기타	영업
18	한양대, 뚝섬	○ 한양대역 출입구 계단 바닥 침하	완료	10조	8.30	역사시설물	건축
19	한양대, 뚝섬	○ 한양대역 배수구 이탈(오수관 이탈)	완료	10조	8.30	역사시설물	기계
20	한양대, 뚝섬	○ 뚝섬역 출입구 외벽 낙서	완료	10조	8.30	역사시설물	영업
21	한양대, 뚝섬	○ 뚝섬역 폐건전지 수거함 파손	완료	10조	8.30	기타	영업
22	성수, 건대입구	○ 성수역 내선 승강장 30번 기둥 이동통신사 안테나 고정 불량	완료	11조	9.21	역사시설물	통신
23	성수, 건대입구	○ 성수역 외선 승강장 11번 기둥 방송장치 스피커 고정볼트 이완 탈락위험	완료	11조	9.21	역사시설물	통신
24	구의, 강변	○ 구의역 대합실 편의점(CU)앞 TV 시인성 부족으로 이전 등 개선 필요	조치중	12조	9.26	역사시설물	통신
25	구의, 강변	○ 강변역 승강장 외선 10-1 승강장안전문 점검카바 탈락	조치중	12조	9.26	안전설비	전자
26	잠실나루, 잠실	○ 잠실나루역 소화기 받침대 파손	완료	13조	9.22	소방시설물	영업
27	신천, 종합운동장	○ 종합운동장역 내부 A, B, F 계단 하부 달대 유도등 내부로 방향 지시	완료	14조	9.22	비상유도등	기계
28	신천, 종합운동장	○ 종합운동장역 5번출구 쪽 화장실 진입로 핸드레일 지지대 탈락	완료	14조	9.22	역사시설물	건축
29	신천, 종합운동장	\bigcirc 종합운동장역 1 번출구 방면 대합실 및 외부통로 달대 유도등 부족	조치중	14조	9.22	비상유도등	기계
30	신천, 종합운동장	○ 신천역 내부 E계단 하부 배선 덮개 철판 탈락 위험	완료	14조	9.22	역사시설물	통신
31	신천, 종합운동장	○ 신천역 내외선 3-1, 8-3 노선띠 돌출로 충돌 위험	조치중	14조	9.22	역사시설물	건축
32	역삼, 강남	○ 역삼역 1번출구 방향 5번 하행 E/S 충돌주의 표시판 탈락	완료	16조	9.23	편의시설	기계
33	역삼, 강남	○ 역삼역 7~8번 출구 톨로 벽체 콘센트커버 파손	완료	16조	9.23	전기설비	전기
34	역삼, 강남	○ 감남역 외선 4-4지점 비상조명등기구 관리번호 탈락	완료	16조	9.23	비상유도등	전기
35	교대(2), 서초	○ 교대2역 남자화장실 세면기 배관누수	조치중	17조	9.30	역사시설물	기계
36	교대(2), 서초	○ 서초역 역무실 CCTV 통합모니터링 중지	조치중	17조	9.30	역사시설물	통신
37	방배, 사당(2)	○ 방배역 다 게이트 앞 장애인 점자블럭 탈락	완료	18조	9.20	안전설비	건축
38	방배, 사당(2)	○ 사당역2역 남자장애인화장실 변기뚜겅 탈락	완료	18조	9.20	역사시설물	기계
39	낙성대, 서울대입구	○ 낙성대역 내선승강장 종점측 더미부 천장재 처짐 1개소(4매)	완료	19조	9.19	역사시설물	기계
40	봉천, 신림	○ 신림역 승강장 전기배선 노출	조치중	20조	9.12	전기설비	전기
41	봉천, 신림	○ 봉천역 4번출구 행선안내게시기 열차운행정보 미 현시	조치중	20조	9.12	역사시설물	통신
42	신대방, 구로디지털단지	○ 구로지디털단지역 1번 출입구 외벽 타일 탈락	조치중	21조	9.23	역사시설물	건축

연번	점검구간	지적사항	조치사항	점검조	점검일자	비고	분야
43	신대방, 구로디지털단지	○ 구로지디털단지역 외선 승강장 중앙위치 계량기 덮개 불량	조치중	21조	9.23	기타	전기
44	신대방, 구로디지털단지	구로지디털단지역 외선 승강장 중앙위치 코드 덮개 파손	조치중	21조	9.23	전기설비	부대
45	신대방, 구로디지털단지	○ 구로지디털단지역 외선 승강장 3-1위치 점자 표지판 탈락 위험	조치중	21조	9.23	역사시설물	건축
46	대림, 신도림	○ 대림역 임대상가 전기분전함 앞에 물건 적치	완료	22조	9.20	기타	부대
47	대림, 신도림	○ 신도림역 물품보관함 전기콘센트 고정 불량	완료	22조	9.20	전기설비	전기
48	도림천, 신정네거리	○ 도림천역 에어컨 실외기 냉매 유도관 보양시설 노후	완료	23조	10.5	기타	영업
49	도림천, 신정네거리	○ 신정네거리역 2-412번환기구 대리석 탈락	조치중	23조	10.5	역사시설물	토목
50	신정기지, 양천구청	○ 신정기지 직원전용 역사출입구 천장타일 파손	조치중	24조	9.26	역사시설물	건축
51	신정기지, 양천구청	○ 신정기지 주공장 뒤 토목사무소 폐자재 등 적치	조치중	24조	9.26	기타	토목
52	문래, 영등포구청	○ 영등포구청역 내선 승강장 배수구 덮개 비틀림	조치중	25조	9.30	역사시설물	건축
53	당산, 합정	○ 합정역 역무실 옆 상가 측 대합실 천장 페인트 들뜸으로 환경 저해	완료	26조	9.22	역사시설물	건축
54	당산, 합정	○ 당산역 승강장 창문 추락방지용 창살 미흡으로 안전사고(추락) 발생 우려	조치중	26조	9.22	역사시설물	건축
55	당산, 합정	○ 당산역 승강장 상,하선 합정역에서 당산역 진입시점 승강장 비상출입문 옆 구조물(H법)	조치중	26조	9.22	역사시설물	건축
56	홍대입구, 신촌	○ 홍대입구역 안내표지판 수정요망(2번출구 중 "서교동 자치회관" 삭제)	조치중	27조	9.30	역사시설물	영업
57	홍대입구, 신촌	○ 신촌역 2번출구 계단부 상단 표지판(달대) 고정 미흡	조치중	27조	9.30	역사시설물	건축
58	이대, 아현	○ 이대역 휴대용 비상조명등 점등불능(관리번호 14번)	완료	28조	9.22	비상유도등	영업
59	이대, 아현	○ 이대역 비상통화장치(SOS) 통화잡음 심함(내선-03번, 외선-01번)	완료	28조	9.21	역사시설물	기계
60	이대, 아현	○ 아현역 휴대용 비상조명등 점등불능(관리번호 14번)	조치중	28조	9.21	비상유도등	영업
61	충정로, 시청(1)	○ 충정로역 바닥유도등 다수 멸등	조치중	29조	8.29	비상유도등	기계
62	용답, 군자기지	○ 군자차량기지 북부검수고 앞 공사용 폐기물(트라프, 폐침목) 분산 적치-철거요함	조치중	31조	9.21	역사시설물	신호
63	용답, 군자기지	○ 군자차량기지 신답 방향측 전동차 유치개소 위치에 전동차에서 수거된 쓰레기를 방치하여 바람 등에 의하여 곳곳에 널려있음(상기위치 전반적 청소 필요)	조치중	31조	9.21	기타	차량
64	지축, 지축기지	○ 지축차량기지 물탱크실 소방펌프설비 도색 필요	조치중	32조	9.2	소방시설물	기계
65	지축, 지축기지	○ 지축차량기지 도장공장 소화설비 배관 동파방지설비 유지관리 지침서 미 비치	조치중	32조	9.2	소방시설물	기계
66	구파발, 연신내	○ 구파발역 승강장 분전반(L-5) 내부청소 미흡	완료	33조	9.22	전기설비	전기
67	구파발, 연신내	연신내역 승강장 커피자판기 배선정리 미흡	완료	33조	9.22	기타	부대
68	불광, 녹번	○ 녹번역 #2번기둥 SOS 표시등 멸등	조치중	34조	10.4	소방시설물	기계
69	홍제, 무학재	○ 홍제역 SOS 팝업 연동불량	완료	35조	9.22	기타	통신
70	독립문, 경복궁	○ 독립문역 승강장 하선 5-3부근 22번 기둥~23번 기둥사이 천장재 틈새 이격	완료	36조	9.23	역사시설물	건축
71	안국, 종로3가(3)	○ 종로3가 3역 무빙워크 경사로 전도사고 발생우려 미끄럼 방지 대책 강구	완료	37조	9.2	안전설비	건축
72	을지로3가(3), 충무로(3)	○ 을지3가 3역 4~5번 출구 호우시 역류가능성(취약개소) 점검시 인근상인의 환기구 적치물 발견	완료	38조	9.9	기타	영업
73	동대입구, 약수	○ 동대입구역 노조대자보 미제거(1매), 기간경과 액자 부착 2개소	완료	39조	9.12	기타	영업
74	금호, 옥수	○ 금호~옥수(상) 23k423 팬드롤 크립 이완 1개소	완료	40조	10.6	터널시설물	궤도
75	잠원, 고속터미널(3)	○ 고속터미널역 승강장 바닥유도등 멸등	조치중	42조	9.23	비상유도등	기계
76	잠원, 고속터미널(3)	○ 고속터미널역 E계단 달대유도등 멸등	조치중	42조	9.23	비상유도등	기계
77	잠원, 고속터미널(3)	○ 고속터미널역 H계단 달대유도등 멸등	조치중	42조	9.23	비상유도등	기계
78	교대(3), 남부터미널	○ 교대3역 승강장내 비상조명등 불량 조치 미흡	완료	43조	9.3	비상유도등	전기
79	교대(3), 남부터미널	○ 남부터미널역 승강장의자 등받이 볼트 탈락	완료	43조	9.3	역사시설물	건축
80	교대(3), 남부터미널	○ 양재역 대합실 비상조명등 점검기록 누락	완료	43조	9.3	비상유도등	영업
81	도곡, 대치	○ 도곡역 서울메트로게시판 상부 작업후 공자자재 제거 미흡	완료	45조	9.29	기타	영업
82	도곡, 대치	○ 대치역 3번 출입구 셔터 변형	완료	45조	9.29	역사시설물	건축
83	학여울, 대청	○ 학여울역 상황보고 체계도상의 인사발령(사장) 사항 미반영	완료	46조	9.22	기타	영업
84	일원, 가락시장	○ 일원역 하선 승강장(2-4) 천장판 틈새 이격	완료	47조	8.22	역사시설물	건축

연번	점검구간	지적사항	조치사항	점검조	점검일자	비고	분야
85	수서, 수서기지	수서역 상선승강장 바닥유도등 멸등(24개)	조치중	48조	9.20	비상유도등	기계
86	수서, 수서기지	수서기지 임시검수고내 견인전동차 인근 소화기 미비치(1개소)	완료	48조	9.20	소방시설물	차량
87	경찰병원, 오금	○ 가락시장역 지하2층 대합실층 고객안내부스 앞 천장판 탈락 우려	완료	49조	9.21	역사시설물	건축
88	경찰병원, 오금	○ 가락시장역 지하1층 편의점 소화기 점검 미실시	완료	49조	9.21	소방시설물	영업
89	당고개, 상계	○ 노원역 하선홈 형광등 탈락	완료	50조	9.23	전기설비	전기
90	노원, 쌍문	○ 노원역 2016년도 3,4호선 노후분기기 개량공사 현장 관리 미흡	완료	51조	8.29	역사시설물	신호
91	창동기지, 창동역	○ 창동역 E/V 2호기 가동중지	조치중	52조	9.21	편의시설	기계
92	창동기지, 창동역	○ 창동기지 전기실 인입구 맨홀 우수 유입방지 비닐 덮게 설치	조치중	52조	9.21	기타	전기
93	미아, 수유	○ 수유역 상선 3-1 비상조명등 고정불량	조치중	53조	9.30	비상유도등	전기
94	미아, 수유	○ 수유역 상선 10-4 승강장 바닥 토사물 청소요망	완료	53조	9.30	기타	영업
95	미아, 수유	○ 미아역 하선 5-4 소화전 발신기 커버 고정불량	조치중	35조	9.30	소방시설물	기계
96	성신여대입구, 한성대입구	○ 한성대입구역 승강장 37번 기둥 하단 타일 탈락	조치중	55조	9.20	역사시설물	건축
97	혜화, 동대문(4)	○ 동대문4역 하선승강장 5-3 휴대용 비상조명등 7월 미점검	완료	56조	8.3	비상유도등	영업
98	혜화, 동대문(4)	○ 동대문4역 상선승강장 10-4 선로출입문 상부 열차풍에 흔들림 고정필요	완료	56조	8.3	안전설비	전자
99	혜화, 동대문(4)	○ 동대문4역 상선승강장 5-2 전원콘센트 덮개 훼손됨	완료	56조	8.3	전기설비	전기
100	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 동대문역사문화공원4역 422-02-01 상가 출입문을 열고 있어 이동승객 부딪힘 사고 우려	완료	57	9.30	기타	영업
101	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 동대문역사문화공원4역 행선안내기(9-3) 고장	완료	57	9.30	역사시설물	통신
102	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 충무로 4역 휠체어리프트 고장	조치중	57	9.30	편의시설	기계
103	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 충무로 4역 지하2층 E/S 18,19호기 사이 계단 타일 탈락	조치중	57	9.30	역사시설물	건축
104	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 충무로 4역 8번출구 계단 논슬립 탈락	조치중	57	9.30	안전설비	건축
105	동대문역사문화공원(4), 충무로(4)	○ 충무로 4역 3번출구 외부 수도계량기 땅꺼짐	조치중	57	9.30	기타	영업
106	명동, 회현	○ 명동역 10번출구 상부 첫, 막차 시간표 커버 탈락 우려	조치중	58조	10.6	기타	영업
107	명동, 회현	○ 회현역 2층 대합실(서울역측) 내부계단(승강장연결) 방향유도표지판 임시 부착 화 살표	조치중	58조	10.6	기타	영업
108	명동, 회현	○ 회연역 2층 대합실(서울역 측) 내부계단(1층 대합살 연결) 비규정 안내판(역 임시부 착)	조치중	58조	10.6	기타	영업
109	삼각지, 신용산	○ 삼각지역 상선 9-4 지점 콘센트 커버 탈락	완료	60조	9.23	전기설비	전기
110	삼각지, 신용산	○ 신용산역 전기실 배터리반 콘센트 보조대 추가설치요	완료	60조	9.23	전기설비	전기
111	이촌, 동작	○ 이촌역 대합실 커피전문점 부근 천장판(그릴) 탈락	완료	61조	9.19	역사시설물	건축
112	이촌, 동작	○ 이촌역 전기실 관제 직통전화 송수신시 잡음이 많음	완료	61조	9.19	기타	통신
113	이수, 사당(4), 남태령	○ 총신대역 상선 승강장 내부계댠(A) 우측 핸드레일 첫 번째 지지대 용접 탈락	완료	62조	9.24	역사시설물	건축
114	이수, 사당(4), 남태령	○ 총신대역 상선 승강장 3-1 위치 천장판 망실	완료	62조	9.24	역사시설물	건축
115	이수, 사당(4), 남태령	○ 총신대역 내부 1번, 외부 2번 E/V 문닫힘 안전장치(감지센서) 불량	조치중	62조	9.24	편의시설	기계
116	이수, 사당(4), 남태령	○ 총신대역 하선승강장 11번 소화전함 점검 누락	완료	62조	9.24	소방시설물	<u>ශ</u> ගු
117	이수, 사당(4), 남태령	○ 총신대역 승강장 4번 소화전 비상콘센트 전원 커버 탈락	완료	62조	9.24	전기설비	기계
118	이수, 사당(4), 남태령	○ 사당4역 433-33상가 및 마스터빈 상가 옆 전원선 정리 요함	조치중	62조	9.24	기타	부대
119	이수, 사당(4), 남태령	○ 사당4역 3.4번 출구(433-39) 상가통로 빈프라임 벽체 소화기 점검누락	조치중	62조	9.24	소방시설물	영업
120	이수, 사당(4), 남태령	○ 남태령역 승강장 바닥 유도등 멸등(전체)	조치중	62조	9.24	비상유도등	기계
121	이수, 사당(4), 남태령	○ 남태령역 승강장 발신기 카바 탈락(상선 2-1, 하선 2-1)	완료	62조	9.24	소방시설물	기계
122	이수, 사당(4), 남태령	○ 남태령역 3번 출구 벽체 전등 사이 수건 제거 요함	완료	62조	9.24	기타	영업