









2016년 하반기 건설공사 정기하자검사 실시결과

연번	공사명	도급자	위치	검사결과	처리 전	처리 후
1	강남대로 600외 7개소 보도정비공사	창신건설	강남대로 506	보도침하 발생		
2	강남대로 600외 7개소 보도정비공사	창신건설	도곡로 245	시설물 마감처리 미흡		
3	2015년 보도유지 보수공사 2차	태인개발(주)	개포로 양전초교 앞	시설물 마감처리 미흡		
4	2015년 보도유지 보수공사 2차	태인개발(주)	개포주공 601동 앞	시설물 마감처리 미흡		

연번	공사명	도급자	위치	검사결과	처리 전	처리 후
5	삼성로 531 주변 외 2개소 보도정비공사	(주)동연산업개발	삼성2동 120-7	보도틈새 발생		
6	삼성로 531 주변 외 2개소 보도정비공사	(주)동연산업개발	삼성2동 120-7	보도틈새 발생		
7	삼성로 531 주변 외 2개소 보도정비공사	(주)동연산업개발	봉은사로 220	보도침하 발생		
8	2015년 보도유지 보수공사	(주)문덕 건설	영동대로 644	보도침하 발생		

연번	공사명	도급자	위치	검사결과	처리 전	처리 후
9	2015년 보도유지 보수공사	(주)문덕건설	개원중학교 앞	시설물 마감처리 미흡		
10	2014년 보도유지 보수공사 2차	(주)진보컨스트텍	영동대로 644	규사 채움 부족		
11	2014년 보도유지 보수공사 2차	(주)진보컨스트텍	개원중학교 앞	보도 평탄 불량		
12	2014년 보도유지 보수공사	(주)검암	광평로 일원터널 한솔아파트 앞	보도침하 발생		

연번	공 사 명	도 급 자	위 치	검사결과	처리 전	처리 후
13	2014년 보도유지 보수공사	(주)검암	도곡로 110	가로수분 앞 보도턱 생김	