

사 진 대 지

기 기 영	인축사류펌프
촬영년월	2016년 10월
사진종별	입회경사
사진설명	시험전경



사 진 설 명 유량경사



공사명 : 성동구 금호빛물펌프장 펌프 교체

품 명 : 인축사류펌프

Ø1500-250㎡/minx9m-520kW-20P-3300V - 1대

2016년 11월



사 진 대 지

기 기 명	임축사육명포
촬영년월	2016년 10월
사진종별	임회검사
사진설명	진동검사



사 진 설명 특성검사




사 진 대 지

기 기 명	임축사육명포
촬영년월	2016년 10월
사진종별	임회검사
사진설명	문도포화검사



사 진 설명 가공검사



사 진 대 지

기 기 영	일축사류펌프.모터
촬영년월	2016년 10월
사진종별	철거 및 설치
사진설명	펌프 철거



사 진 설명 전동기 철거

사 진 대 지

기 기 영	일축사류펌프.모터
촬영년월	2016년 10월
사진종별	철거 및 설치
사진설명	펌프 설치



사 진 설명 펌프 설치



사 진 대 지

기 기 영	임축사류펌프.모터
촬영년월	2016년 10월
사진종별	철거 및 설치
사진설명	베드설치



사 진 설 명 전동기 설치

사 진 대 지

기 기 영	임축사류펌프.모터
촬영년월	2016년 11월
사진종별	철거 및 설치
사진설명	펌프 설치완료



사 진 설 명 전동기 설치완료

