

## 붙임 1

## 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016. 12. 21.(수)
- 점검개소 : 5호선 화곡서비스지원사업소 조성공사 현장
- 점 검 자 : 건축처 박병준 처장
- 현장 점검내용

### ○ 점검내용

- 5호선 화곡역 내 화곡서비스지원사업소 조성공사 현장 점검

### ○ 문제점

- 미비한 벽체 마감 부분에 대한 보완 요청
- 사무실 조도 측정을 통한 천장 형광등(LED) 추가 설치
- 준공 청소를 통한 얼룩 및 먼지 제거

### ○ 조치사항

- 미비한 벽체 마감부분 투명 실리콘 등으로 보완 조치
- 사무실 조도가 어둡다는 사용자의 의견을 반영함(전기 분야)
- 준공 청소 시 얼룩 및 먼지를 깨끗이 청소함.

### ○ 사진대지



[화곡서비스지원사업소 조성공사 현장 전경]



[화곡서비스지원사업소 조성공사 현장 전경]