

“내가 지킨 정보보안 신뢰받는 서울메트로!”



## 서울메트로



수신자 한국철도공사(한국철도공사장)  
(경유)

제목 **주박 전동차(서울메트로 소속) 그래피티 예방 협조 요청**

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 한국철도공사 구간에 주박중인 전동차(서울메트로 소속) 외부에 그래피티(대형낙서)가 발생되어 전동차 운행에 지장이 초래된바 이와 같은 사례가 재발되지 않도록 출입자 감시를 철저히 하여 주시기 바라오며

3. 아울러 이례상황 발생시 현장에서의 즉각적인 대응조치를 취해 주실 것을 협조 요청합니다.

### □ 전동차 그래피티 발생 개요


- 일 시 : 2017.1.18.(수) 02:00~04:40(추정)
- 장 소 : 서동탄역 구내 서1번선(1번 승강장)
- 발생열차 : 제406열차 109편성 2량(1709~1809호)



109편성 그래피티



1709호 그래피티



1809호 그래피티

### □ 전동차 주박위치

- 1호선 : 서동탄역, 병점 차량기지
- 4호선 : 오이도역
- 일산선 : 대화역. 끝.

# 서울메트로사장

과장 **이수원**    부장(업무대행) **김일은**    팀장    **지용현**    처장    전결 01/18  
**추돈호**

협조자

시행 차량계획처-317(2017.01.18.)    접수 (    )

우 06693 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)

/ [www.seoulmetro.co.kr](http://www.seoulmetro.co.kr)

전화 6110-5707    전송 6110-5709    / [suwon@seoulmetro.co.kr](mailto:suwon@seoulmetro.co.kr)

/ 대시민공개