

겨울철 점검표(공사팀)

- 점검일자 : 2017.01.04.
- 점검자 : 박길춘
- 공사명 : 대흥역 승강편의시설 설치공사(30공구)
- 위치 : 대흥역 #1출입구

담당	부장	공사팀장
박길춘	이명준	정이택

점검내용	점검결과	조치사항
○ 계절별 계획수립 및 이행상태 - 재해대책반 편성 및 비상연락망 정비 - 재해대비 장비 및 자재 확보여부	계획수립 및 이행상태 등 양호 비상연락망 정비완료 (2016.11.16.)	-
○ 토류시설 및 가시설 설치상태 - 계측결과 이상유무등(굴착배면등) - 굴착배면 결빙여부등	토류시설 및 가시설 상태 양호 - 계측결과 관리기준치 이내 - 굴착배면 이상없음	-
○ 차수벽 설치상태 - 이음부 방수 및 보호몰탈 시공상태 - 차수벽 관통 배관 접속부 충전상태등	차수벽 설치상태 양호 - 방수 및 시공상태 이상없음	-
○ 현장내 상·하수도관 등 지장물 보호상태 - 이음부 및 굴착 경계면 매달기 상태 - 이음부 균열, 누수등	현장내 지장물(sk상수관) 보호상태 양호	-
○ 지중 지장물 한파대비 보호 상태	현장내 지장물 보호상태 양호	-
○ 공정별 시공시 각종 규정(설계도서) 준수상태	시공시 각종 규정 준수	-
○ 공사장 주변 배수로 및 빗물받이 관리상태 - 차수턱설치 주변 지반침하 및 균열 유무등	공사장 주변 배수상태 및 지반 상태 등 이상없음	-
○ 계측기 설치 및 실시상태	계측결과 관리기준치 이내	-
○ 보행인등 각종 안전시설(웬스등) 설치상태	각종 안전시설 상태 양호	-
○ 열차 안전운행 및 도시철도 시설물 보호 여부	도시철도 시설물 이상없음	-
○ 대형건설장비(타워크레인,보링기등) 의 도시철도 구조물 저촉 및 열차 안전운행 저해여부	도시철도 구조물 저촉 및 안전 운행 이상없음	-
○ 공사구간 도시철도 구조물 이상유무 - 지하철내부 마감재 이완 및 탈락 - 조적벽체 균열 및 도장박리 상태등	도시철도 구조물 이상없음	-
○ 공사 시공 현황	환기구 벽체 구조물깨기 중앙파일 시공,	-
○ 기타 안전 및 특기사항 (현지 시정 및 보완조치 사항 포함)	- 겨울철 공사장 안전관리 철저 - 안전점검의날 행사 병행 실시 - 철도보호지구 점검 병행 실시	-

겨울철 점검표(공사팀)

- 점검일자 : 2017.01.04.
- 점검자 : 백인혁
- 공사명 : 고덕외 2역 승강편의시설 설치공사(26공구)
- 위치 : 상월곡역 #2출입구

담당	부장	공사팀장
백인혁	이병남	정이택

점검내용	점검결과	조치사항
○ 계절별·계획수립 및 이행상태 - 재해대책반 편성 및 비상연락망 정비 - 재해대비 장비 및 자재 확보여부	계획수립 및 이행상태 등 양호 비상연락망 정비완료(2016.11.16.)	-
○ 토류시설 및 가시설 설치상태 - 계측결과 이상유무등(굴착배면등) - 굴착배면 결빙여부등	토류시설 및 가시설 상태 양호 - 계측결과 관리기준치 이내 - 굴착배면 이상없음	-
○ 차수벽 설치상태 - 이음부 방수 및 보호몰탈 시공상태 - 차수벽 관통 배관 접속부 충전상태등	차수벽 설치상태 양호 - 방수 및 시공상태 이상없음	-
○ 현장내 상·하수도관 등 지장물 보호상태 - 이음부 및 굴착 경계면 매달기 상태 - 이음부 균열, 누수등	현장내 지장물(통신박스) 보호상태 양호	-
○ 지중 지장물 한파대비 보호 상태	현장내 지장물(통신박스) 보호상태 양호	-
○ 공성별 시공시 각종 규정(설계도서) 준수상태	시공시 각종 규정 준수	-
○ 공사장 주변 배수로 및 빗물받이 관리상태 - 차수턱설치 주변 지반침하 및 균열 유무등	공사장 주변 배수상태 및 지반 상태 등 이상없음	-
○ 계측기 설치 및 실시상태	각종 계측결과 관리기준치 이내	-
○ 보행인등 각종 안전시설(웬스등) 설치상태	각종 안전시설 상태 양호	-
○ 열차 안전운행 및 도시철도 시설물 보호 여부	도시철도 시설물 이상없음	-
○ 대형건설장비(타워크레인,보랑기등) 의 도시철도 구조물 저촉 및 열차 안전운행 저해여부	도시철도 구조물 저촉 및 안전 운행 이상없음	-
○ 공사구간 도시철도 구조물 이상유무 - 지하철내부 마감재 이완 및 탈락 - 조적벽체 균열 및 도장박리 상태등	도시철도 구조물 이상없음	-
○ 공사 시공 현황	통로부·기계실 바닥 Conc타설	-
○ 기타 안전 및 특기사항 (현지 시정 및 보완조치 사항 포함)	- 겨울철 공사장 안전관리 철저 - 안전점검의날 행사 병행 실시 - 철도보호지구 점검 병행 실시	-

겨울철 점검표(공사팀)

- 점검일자 : 2017.01.03
- 점검자 : 6급 박철우
- 공사명 : 중계역 승강편의시설 설치공사
- 위치 : 중계역 4번 출입구

담당	부장	공사팀장
박철우	손기동	정이택

점검내용	점검결과	조치사항
○ 계절별 계획수립 및 이행상태 - 재해대책반 편성 및 비상연락망 정비 - 재해대비 장비 및 자재 확보여부	계획수립 및 이행상태 등 양호	-
○ 토류시설 및 가시설 설치상태 - 계측결과 이상유무등(굴착배면등) - 굴착배면 결빙여부등	토류시설 및 가시설 상태 양호 - 계측결과 관리기준치 이내 - 굴착배면 이상없음	-
○ 차수벽 설치상태 - 이음부 방수 및 보호물탈 시공상태 - 차수벽 관통 배관 접속부 충전상태등	차수벽 설치상태 양호 - 방수 및 시공상태 이상없음	-
○ 현장내 상·하수도관 등 지장물 보호상태 - 이음부 및 굴착 경계면 매달기 상태 - 이음부 균열, 누수등	현장내 지장물 보호상태 양호 - 동파방지 및 매달기 양호	-
○ 지중 지장물 한파대비 보호 상태	한전케이블 보호상태 양호	-
○ 공장별 시공시 각종 규정(설계도서) 준수상태	시공시 각종 규정 준수	-
○ 공사장 주변 배수로 및 빗물받이 관리상태 - 차수턱설치, 주변 지반침하 및 균열 유무등	공사장 주변 배수상태 및 지반 상태 등 이상없음	-
○ 계측기 설치 및 실시상태	계측결과 관리기준치 이내	-
○ 보행인등 각종 안전시설(휀스등) 설치상태	각종 안전시설 상태 양호	-
○ 열차 안전운행 및 도시철도 시설물 보호 여부	도시철도 시설물 이상없음	-
○ 대형건설장비(타워크레인,보랑기등) 의 도시철도 구조물 저촉 및 열차 안전운행 저해여부	도시철도 구조물 저촉 및 안전 운행 이상없음	-
○ 공사구간 도시철도 구조물 이상유무 - 지하철내부 마감재 이완 및 탈락 - 조적벽체 균열 및 도장박리 상태등	공사구간 도시철도 구조물 이상없음	-
○ 공사 시공 현황	H파일 설치 완료, 외부구조물 깨기 작업 진행 중	-
○ 기타 안전 및 특기사항 - 현지 시정 및 보완조치 사항 포함 - 건설공사장 중점관리 20대 항목, 근로자 안전 10계명 등 게시물 확인	특기사항 없음	-

겨울철 점검표(공사팀)




- 점검일자 : 2017.01.04.
- 점검자 : 정영훈
- 공사명 : 신금호외 2역 승강편의시설설치공사(28공구)
- 위치 : 송실대입구역 3번 출입구(E/S, E/L)

담당	부장	팀장
정영훈	김민서	성이택

점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항
○ 계절별 계획수립 및 이행상태 - 재해대책반 편성 및 비상연락망 정비 - 재해대비 장비 및 자재 확보여부	계획수립 완료 [신금호제058호-'16.11.18]	-
○ 토류시설 및 가시설 설치상태 - 계측결과 이상유무등(굴착배면등) - 굴착배면 결빙여부등	- 계측결과 이상없음 - 굴착배면 결빙 없음	-
○ 차수벽 설치상태 - 이음부 방수 및 보호몰탈 시공상태 - 차수벽 관통 배관 접속부 충전상태등	차수벽 설치상태 양호 - 방수 및 시공상태 이상없음	-
○ 현장내 상·하수도관 등 지장물 보호상태 - 이음부 및 굴착 경계면 매달기 상태 - 이음부 균열, 누수등	- 지장물 보호상태 양호 - 이상없음	-
○ 공량별 시공시 각종 규책(설계도서) 준수상태	설계도서 준수 상태 양호	-
○ 공사장 주변 배수로 및 빗물받이 관리상태 - 차수터설치 주변 지반침하 및 균열 유무등	- 이상없음	-
○ 계측기 설치 및 실시상태	EL : 지중경사계(2/2), 지하수위계(2/2), 지표침하계(2/2), 변형율계(1/6), 하중계(-/1) 1차 관리기준 이내	-
○ 보행인등 각종 안전시설(휨스등) 설치상태	각종 안전시설 상태 양호	-
○ 열차 안전운행 및 도시철도 시설물 보호 여부	도시철도 시설물 이상없음	-
○ 대형건설장비(타워크레인보링기등) 의 도시철도 구조물 저촉 및 열차 안전운행 저해여부	도시철도 구조물 저촉 및 안전 운행 이상없음	-
○ 공사구간 도시철도 구조물 이상유무 - 지하철내부 마감재 이완 및 탈락 - 조적벽체 균열 및 도장박리 상태등	공사구간 도시철도 구조물 이상없음	-
○ 공사 시공 현황	ES : 기존 구조물 깨기 EL : 연암 굴착, 사토 반출	-
○ 기타 안전 및 특기사항 (현지 시정 및 보완조치 사항 포함)	철도보호지구 안전점검 병행 실시, 안전교육 철저 지시등	-

겨울철 점검표(공사팀)

- 점검일자 : 2017.01.04.
- 점검자 : 정영훈
- 공사명 : 신금호외 2역 승강편의시설설치공사(28공구)
- 위치 : 마장역 2번 외부 E/L

담당	부장	팀장
		

점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항
○ 계절별 계획수립 및 이행상태 - 재해대책반 편성 및 비상연락망 정비 - 재해대비 장비 및 자재 확보여부	계획수립 완료 [신금호제058호-'16.11.18]	-
○ 토류시설 및 가시설 설치상태 - 계측결과 이상유무등(굴착배면등) - 굴착배면 결빙여부등	시기 미도래	-
○ 차수벽 설치상태 - 이음부 방수 및 보호몰탈 시공상태 - 차수벽 관통 배관 접속부 충전상태등	해당사항 없음	-
○ 현장내 상·하수도관 등 지장물 보호상태 - 이음부 및 굴착 경계면 매달기 상태 - 이음부 균열 누수등	시기 미도래	-
○ 공장별 시공시 각종 규정(설계도서) 준수상태	시기 미도래	-
○ 공사장 주변 배수로 및 빗물받이 관리상태 - 차수턱설치 주변 지반침하 및 균열 유무등	시기 미도래	-
○ 계측기 설치 및 실시상태	시기 미도래	-
○ 보행인등 각종 안전시설(휨스등) 설치상태	각종 안전시설 상태 양호	-
○ 열차 안전운행 및 도시철도 시설물 보호 여부	도시철도 시설물 이상없음	-
○ 대형건설장비(타워크레인,보링기등) 의 도시철도 구조물 저촉 및 열차 안전운행 저해여부	시기 미도래	-
○ 공사구간 도시철도 구조물 이상유무 - 지하철내부 마감재 이완 및 탈락 - 조적벽체 균열 및 도장박리 상태등	공사구간 도시철도 구조물 이상없음	-
○ 공사 시공 현황	출파기 후 공사중지 상태 - 가설울타리 시공	-
○ 기타 안전 및 특기사항 (현지 시정 및 보완조치 사항 포함)	철도보호지구 안전점검 병행 실시, 안전교육 철저 지시등	-