

겨울철 안전점검 결과(1월)

(토목구조팀)

□ 점검개요

- 점 검 자: 4급 이명근 외 12명
- 점검기간: 2017. 01. 01. ~ 31.
- 점검대상

구 분	행위신고(특A급 인접굴착공사) 총 26개소
5호선	‘김포경전철 5공구 5호선 김포공항역 근접공사’ 외 16개소
6호선	‘우이~신설 경전철 정거장 건설 및 6호선 보문역 환승통로 설치공사’ 외 1개소
7호선	‘공동주택 및 업무시설 신축공사’ 외 3개소
8호선	‘9호선 919공구 건설공사’ 외 2개소


- 점검내용: 사고사례 전파, 안전교육, 공사장 및 차수벽 점검 등

□ 점검결과

- 점검결과: 지적개소 외 이상없음
(‘UTIMS 인접굴착공사 점검표’ 대체)
- 자체점검 미비점 조치

연번	겨울철 안전점검 대상 및 미비점	조치 결과	비고
1	강동역 연결통로 설치 및 출입구 이설공사’ 현장 내 상수도관 노출 및 동파 우려	상수도관 보온조치 완료	-

□ 조치결과 (사진)

연번	조치 전	조치 후
1		
	상수도관 노출	상수도관 열선 등 보온조치 완료

인접굴착공사장 현황 및 이상유무

연번	호선	공사명	담당자	이상유무	비고
1	5	김포경전철 5공구 5호선 김포공항역 근접공사	권상열,천승환	이상없음	
2		힐스테이트에코마곡역 오피스텔신축공사【마곡B5-1BL,근생및업무시설 신축공사】	"	이상없음	
3		마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)	"	이상없음	
4		신월 빗물저류시설 등 방재시설 확충공사	"	이상없음	
5		여의도 Y22 신축공사(영등포구 여의도동 22번지)	김은성,김규보	이상없음	
6		공평구역 제 1,2,4지구 도시환경정비사업	"	이상없음	
7		관광호텔 신축공사	"	이상없음	
8		세운 재정비 6-3-1, 2공구	"	이상없음	
9		업무시설 증축 및 대수선공사	"	이상없음	
10		5호선 강동역 연결통로 설치 및 출입구 이설공사	이명근,김성윤	지적사항 조치완료	*
11		삼익그린 주택재건축아파트 신축공사	"	이상없음	
12		고덕주공2단지 주택재건축 정비사업	"	이상없음	
13		가시설파일박기공사(하남선1-1공구)	"	이상없음	
14		하남선1-2공구건설공사 (고덕차량기지인입선근접삼각선건설공사관련)	"	이상없음	
15		둔촌로 하수암거 설치공사	"	이상없음	
16		서울지하철9호선3단계922공구건설공사 (본선집수정수직구)	"	이상없음	
17		9호선 921공구 올림픽공원역 환승역 건설공사	"	이상없음	
18	6	한남동 683-140번지 근린생활시설 신축공사	신동진,권승일	이상없음	
19		우이~신설 경전철 정거장 건설 및 6호선 보문역 환승통로 설치공사	"	이상없음	
20	7	공동주택 및 업무시설 신축공사	조현철,이민철, 신동윤	이상없음	
21		광명지역 전기공급시설 전력구공사	"	이상없음	
22		수도권 서부지역 전기공급시설 전력구공사	"	이상없음	
23		부천 중동 해리움 메트로타워 신축공사	"	이상없음	
24	8	9호선 919공구 건설공사	장인수,김지수	이상없음	
25		8호선 문정역 임시연결통로 설치공사	"	이상없음	
26		도시철도 8호선 모란차량기지 철도교량 하부통과 지하보도 설치공사	"	이상없음	

※ 대상개소 및 점검자(크로스 점검자 포함)는 변경될 수 있음