

위치도 및 사진현황

□ 연번 : 1

위 치 도



위 치 다산로24길 74 앞

현 황 Asp 4 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 2

위치도



위 치 다산로38길 42

현 황 Asp 5 * 40 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 3

위 치 도



위 치 다산로112

현 황 Asp 8 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 4

위 치 도



위 치 동호로5길 2-1 앞

현 황 Asp 8 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 5

위 치 도



위 치 동호로8다길 22


현 황 Asp 10 * 14 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 6

위치도



위 치 동호로10길 39

현 황 Asp 7 * 8 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 7

위 치 도



위 치 동호로10길 46

현 황 Asp 5 * 7 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 8

위 치 도



위 치 동호로 218


현 황 Asp 7 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 9

위 치 도



위 치 장충단로8가길 2

현 황 Asp 5 * 7 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 10

위 치 도



위 치 장충단로8길 28


현 황 Asp 4 * 20 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 11

위 치 도



위 치 장충단로8길 42


현 황 Asp 5 * 7 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 12

위 치 도



위 치 장충단로8길 49


현 황 Asp 6 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 13

위 치 도



위 치 장충단로8길 65

현 황 Asp 3 * 50 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 14

위 치 도



위 치 장충동1가 115-1

현 황 Asp 6 * 10 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 15

위 치 도



위 치 퇴계로 147-9

현 황 Asp 3~4 * 30 도로불량



위치도 및 사진현황

□ 연번 : 16

위치도



위 치 퇴계로49길 29

현 황 Asp 3 * 20 도로불량

