

빛물받이 전수조사표

관리번호	서대문 - 001	위 지	가좌로 79 (홍은동403-1)
설치지점	횡단보도	규 격 (내부지수)	300×800
약취여부	발생	이설위치	하류방향으로 5m 이동 설치
위 지 도		사 진	
			

관리번호	서대문 - 002	위 지	거북골로 202(북가좌동316-35)
설치지점	횡단보도	규 격 (내부지수)	300×400(확대필요)
약취여부	발생	이설위치	하류 방향으로 9m 이동설치
위 지 도		사 진	
			

관리번호	서대문 - 003	위 지	홍제천로6길 43 (연희동 604)
설치지점	횡단보도	규 격 (내부지수)	300×800
약취여부	발생	이설위치	하류 방향으로 2m 이동설치
위 지 도		사 진	
			

관리번호	서대문 - 004	위 치	증가로 202(북가좌동 283-2)
설치지점	횡단보도	규 격 (내부지수)	300×400(확대필요)
악취여부	발생	이설위치	하류 방향으로 3m 이동설치
위 지 도		사 진	
			

관리번호	서대문 - 005	위 치	증가로 98 (남가좌동 328-32)
설치지점	횡단보도	규 격 (내부지수)	300×800
악취여부	발생	이설위치	하류 방향으로 4m 이동설치
위 지 도		사 진	
			

조사 목록표

관리번호	설치지점	위 치	규격	악취여부	이설위치	비고
서대문-001	횡단보도	홍은동 403-1	300x800	발생	5m	이설
서대문-002	횡단보도	북가좌동 316-35	300x800	발생	9m	이설
서대문-003	횡단보도	연희동 604	300x800	발생	2m	이설
서대문-004	횡단보도	북가좌동 283-2	300x800	발생	3m	이설
서대문-005	횡단보도	남가좌동 328-32	300x800	발생	4m	이설