



# 서울특별시도시철도공사

수신자 수신자 참조  
(경유)

제목 레일탐상차1호 6호선(하) 보문 ~ 안암 레일결함발견 보고(송부)

1. 레일탐상차1호(US1-2)의 레일탐상검사 중 결함개소가 발견되어 아래와 같이 보고합니다.(알려드립니다.)

- 가. 검사장비: 레일탐상차1호(US1-2), EPOCH600(소형탐상기)
- 나. 검사일시: '17. 04. 08. (토) 익일 00:30 ~ 03:20
- 다. 결함개소: 6호선(하) 보문 ~ 안암, 27k855(내) 신호본드선 용접부
- 라. 검사자: 궤도장비팀 김승현 외 2명
- 마. 검사결과:

위 치	탐 상 결 과	비 고
6호선(하) 27k855(내) (동일지점 2개소)	결함길이: 70mm 최소깊이: 84mm 최대깊이: 105mm	신호본드선 용접부 (육안확인 가능)
	결함길이: 100mm 최소깊이: 92mm 최대깊이: 113mm	

- 바. 조치사항 :
  - '17. 04. 09. (일) 01:30분 한강진 기술사업소(이병찬 차장) 통보
  - 탐상차 비치용 응급이음매판 1조 하차
  - 02:30분 응급이음매판 체결: 한강진 기술사업소

붙 임 : 레일탐상검사 결과 보고 1부. 끝.

## 서울특별시도시철도공사 시설지원단장



수신자 궤도처장, 한강진기술사업소장

차장 김승현

파트장 전희성

팀장 배창섭

단장 04/10  
김귀중

협조자 부장 **황선권**

시행 시설지원단-4589 (2017.04.10.) 접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/<http://www.smrt.co.kr>

전화 7784, 7786 전송 4434 / [speno@smrt.co.kr](mailto:speno@smrt.co.kr) / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격