

## 소 방 안 전 관 리 점 검 표

대 상 명	서민동 재활왕년별장	위 치	서울특별시 송파구 강전로87길 293 (서민동)			
건물구조	철근콘크리트 및 철골조, -2/1, 3,608.00m <sup>2</sup>	전화번호:	010-8788-6757			
양호:O 불량:X 해당없음:/						
분야	해당분야	점검결과	분야	해당분야	점검결과	
소방설비	소화기구	△	피난설비	완강기	/	
	옥내소화전설비	X		피난기구:	/	
	옥외소화전설비	/		인명구조기구	/	
	스프링쿨러설비	△		유도등(피난구,통로)	○	
	간이스프링쿨러설비	/		유도표지	/	
	물분무소화설비	/		비상조명등	○	
	포소화설비	/		기타:	/	
	가스계소화설비	/		소화용설비	상수도소화용수설비	/
	기타:	/			소화수조설비	/
경보설비	자동화재탐지설비	△	소화활동설비	제연설비	/	
	비상경보설비	/		연결송수관설비	/	
	비상방송설비	○		연결살수설비	/	
	자동화재속보설비	/		비상콘센트설비	/	
	기타:	/		무선통신보조설비	/	
다중이용업	소화설비	/	건축관련	방화문	○	
	경보설비	/		방화셔터	/	
	피난설비	/		배연창	/	
	방염물품	/		방화구획	○	
	기타:	/		피난계단	○	
위험물관련	저장,취급상태	/		기타:	/	
기타						
<p>점검사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 펌프의 노후로 규정방수압 미달로 화재진압시 어려움이 예상됨</li> <li>◦ MCC반의 노후로 내부부품의 정상작동이 되지 않고, 현재 옥내화전 펌프의 부속 파손으로 펌프 정지상태임.</li> <li>◦ 전중 스프링클러밸브의 센트라인이 누수 등으로 인한 파박이 밝혀지거나 파손된 부분이 많아 MCC반과 수선기에 이상상태가 발생되는 것으로 시료됨</li> </ul>						
상기와 같이 소방안전관리대상 점검표를 제출합니다. (점검사항 검토후 보수 및 정비요합니다.)						
점검자: 윤수현 인 1인 (서명)			2017년 05월 11일			
입회자: 추기훈 (서명)			(주)일일구마스터방재			