

< 소방 보수 완료 사진 5 >

현장명 : 성북구의회

주 소 : 서울시 성북구 북악산로 949-60



소방 펌프 성능시험배관 교체 중



소방 펌프 성능시험배관 교체 중



소방 펌프 성능시험배관 교체 중



소방 펌프 성능시험배관 교체 완료



소방 펌프 성능시험배관 교체 완료



소방 펌프 성능시험배관 교체 완료