

# < 소방 보수 완료 사진 3 >

현장명 : 성북구의회


주 소 : 서울시 성북구 북악산로 949-60



소방 펌프 성능시험배관 교체 전



소방 펌프 성능시험배관 교체 전



소방 펌프 성능시험배관 교체 전



소방 펌프 성능시험배관 교체 중



소방 펌프 성능시험배관 교체 중



소방 펌프 성능시험배관 교체 중