

<소방보수완료사진 2>

현장명 : 성북구의회

주 소 : 서울시 성북구 북악산로 949-60



3.3KG 소화기 교체 전



3.3KG 소화기 교체 전



3.3KG 소화기 교체 전



3.3KG 소화기 교체 완료



3.3KG 소화기 교체 전



3.3KG 소화기 교체 완료