

<소방보수완료사진1>

현장명 : 성북구의회

주 소 : 서울시 성북구 북악산로 949-60



감지기 설치 전



감지기 설치 완료



피난구 유도등 고정 전



피난구 유도등 고정 완료



피난구 유도등 위치 변경 전



피난구 유도등 위치 변경 완료