

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2017년 DDP 풍수해 대비 안전점검 결과 보고

1. 2017년 DDP 여름철 종합대책(대표이사방침 제2089호, 2017. 05. 30.)과 관련입니다.

2. DDP 시설물에 대하여 여름철 발생 할 수 있는 안전사고를 사전에 예방점 계획을 수립하고 시행하여 시민들의 안전과 DDP 시설물의 안전한 운영을 위하여 실시한 2017년 DDP 풍수해 대비 안전점검 결과 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2017. 05. 23. ~ 06. 12.(21일간)

나. 주요 추진사항

구 분	주 요 추 진 사 항	비 고
수방대책	<ul style="list-style-type: none"> - 집수정 펌프 등 작동 상태 점검 및 청소 - 트렌치 이물질 청소 및 우수로 정비 - 수방용 비닐, 작업등, 우의 등 수방용품 구매 배치 	
폭염대책	<ul style="list-style-type: none"> - 냉동기 세관정비 및 냉수, 냉각수 펌프 점검 - 조경 관수 및 수목지지대 고정상태 점검 - 야외화장실(D1 출입문 앞) 냉난방기 설치 	
위생대책	<ul style="list-style-type: none"> - 저수조 탱크 청소 및 수질검사 실시 - 지하주차장, 전시실 등 실내공기질 측정 - 공조기 프리필터 및 미들피터 교체, FCU 필터 교체 	
안전관리	<ul style="list-style-type: none"> - 건축, 기계, 전기, 방재, 조경 등 각 시설물 안전점검 실시 - 여름철 폭서기에 대한 행사 안전교육 및 안전장구 확보 	
비상체계	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 비상대응 매뉴얼(기상특보에 따른 행동 지침) 구축 - 재단 및 통합사 비상연락망 정비 	

다. 점검방법 : 각 파트별 체크리스트에 의한 시설물 정밀점검 실시

라. 점 검 자 : 재단 및 통합사 각 파트별 담당자

마. 점검결과 및 조치사항

구분	점검내용	점검항목	점검결과		조치내역	
			양호	불량	현장조치	보완요청
계		153	133	20	12	8
기계	집수정 펌프 등 8개분야	31	27	4	3	1
소방	무선통신 보조설비 등 9개분야	14	13	1	1	
통신	CCTV 상태 등 4개분야	13	13			
전기	동력설비 등 4개분야	68	56	12	8	4
건축	배수구 상태 등 13개분야	15	12	3		3
조경	옥상 새덤 등 5개분야	12	12			

바. 미조치 내역

구분	미조치 내역	처리방안	현장사진	비고
기계	A2옆 집수정 배수펌프 불량	펌프 구매 및 교체		즉시 조치
전기	공원 보안등 점등 불량	보안등 구매 및 교체		즉시 조치
	어울림광장 경관조명등 불량(2개소)	경관조명등 구매 및 교체		즉시 조치
	공원 옥외조명반 절연 불량	누전개소 원인파악후 조치		즉시 조치

구분	미조치 내역	처리방안	현장사진	비고
건축	옥상 배수설비 OVER FLOW	집중호우시 원인파악 후 2018년 예산확보 후 조치예정		예산 확보요
	팔거리 램프길 석재트렌치 보호판 불량	예산확보후 2018년 교체예정		예산 확보요
	디자인장터 천정누수	천정면 유도작업 및 도장공사 중		즉시 조치

붙임 1. 풍수해대비 안전점검 결과보고서 1부. 끝.

	선임 06/21 이주상	팀장 06/21 이호섭	본부장 06/21 강문석	단장 전결06/22 유석윤
협조자	선임 06/21 김민서 선임 06/21 오진섭	선임 06/21 김재호	선임 06/21 조정훈	선임 06/21 정낙훈
시행	시설관리팀-1632 (2017.06.22.)		접수	
우	03098	서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)		/
전화번호	2153-0028	팩스번호 2153-0010	/ jusang@seouldesign.or.kr	/ 공개