

## 복 명 서(도매권 청과동 케이블 및 트레이 파손)

사원	팀장
	06/14
양병호	김태환

시설안전팀-3624호

소 속 : 시설안전팀

직 급 : 6급

성 명 : 양 병 호

제 목 : 도매권 청과동 케이블 및 트레이 파손

도매권역 청과동 윙바디 차량에 의해 발생한 케이블 및 트레이가 파손되어 점검결과를 보고합니다.

◎ 발생일자 : 2017년 6월 8일 청과동 8변전실 앞 통로

◎ 파손사유 : 윙바디 차량 진입중 파손

◎ 향후계획 : 파손개소 보험처리 및 케이블트레이 이설공사

◎ 비용처리

○ 전기사설유지보수 (사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비)

◎ 파손 사진



2017 년 6 월 14 일

성 명 : 양 병 호 (인)

# 가락시장 과일·채소경매장 정전사고 보고

〈 ' 17.6.7.(수) 통합안전센터 근무자〉

## ☐ 발생 개요

- 일 시 : '17. 6. 8(목) 00:40
- 장 소 : 동화청과 과일경매장내 남북통로
- 발생원인 : 통로 상부 전기설비와 화물차량 충돌
- 피해내용
  - 과일·채소 경매장 정전에 따른 경매 지연  
(한국청과, 동화청과, 중앙청과<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)
  - 전기트레이 파손 및 전선 피복 스파크로 인한 소손

## ☐ 조치 사항

- 00:40 : 현장출동 후 전선화재 진압등 초동조치  
(상황실 2명, 통합안전센터 2명, 자회사 4명)
- 02:00 : 시설안전팀장 및 전기안전관리차장 현장 지휘
- 02:20 : 전기업체 및 긴급복구차량 투입
- 02:50 : 임시 정전 복구 및 경매 정상 진행

## ☐ 향후 계획

- 화물공제조합 보험 접수 완료에 따른 전기시설물 피해 범위  
철저히 조사 후 보험 처리로 조속히 원상복구 예정

## ☐ 사고차량

- 차 량 : 대구 81아 7334, 14톤 화물차
- 기 사 : 김동훈(010-3557-6334)
- 소유자 : 동주운수(053-554-7181)
- 적재물 : 바나나
- 출하자 : 진원무역 ⇒ 햇살마루

## ☐ 현장사진

