

제 9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과


(토 목 부)

안전점검의 날 개최 개요

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 20개	60	40	40
1	' 17.9.14	월드컵대교 건설공사	3	3	3
2	' 17.9.27	서부간선지하도로 건설공사(1공구)	3	0	0
3	' 17.9.21	서부간선지하도로 건설공사(2공구)	3	2	2
4	' 17.9.25	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	3	2	2
5	' 17.9.21	남부순환로(개봉1 동사거리주변) 평탄화공사	3	2	2
6	' 17.9.21	밤고개로 확장공사	3	2	2
7	' 17.9.22	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	3	2	2
8	' 17.9.22	올림픽대교남단IC 연결램프건설공사	3	2	2
9	' 17.9.21	퇴계로외 1개소 도로공간 재편공사	3	1	1
10	' 17.9.22	성산대교(북단) 성능개선공사	3	2	2
11	' 17.9.22	동부간선도로 확장공사(2공구)	3	3	3

12	' 17.9.19	동부간선도로 확장공사(3공구)	3	5	5
13	' 17.9.20	천호대로(광나루 역)확장공사	3	2	2
14	' 17.9.25	여의교 확장공사	3	2	2
15	' 17.9.22	올림픽대로~ 여의도간 진입램프 설치공사	3	3	3
16	' 17.9.20	중량천 초안산 앞 보행교량설치공사	3	2	2
17	' 17.9.21	강남순환도시고속 도로공사(4공구)	3	3	3
18	' 17.9.27	강남순환도시고속 도로공사(8공구)	3	0	0
19	' 17.9.25	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사	3	2	2
20	' 17.9.27	광복교~안양교 주변 도로확장공사	3	0	0

지적사항 및 조치결과 사진

지적사항	조치결과
월드컵대교 건설공사	
	
수상구간 바지선 단부 안전난간 보완 설치 요망	안전난간 보완 완료
	
강교조립장 Jetty 구간 내에 설치 가설전기패널 하부 분진망 설치 요망	가설전기 패널 하부 분진망 설치 완료
	 
주탑부 상단 용단작업에 따른 화재 발생대비 작업동선을 고려하여 소화기 비치 요함	작업동선을 고려하여 소화기 비치완료

지적사항	조치결과
서부간선지하도로 건설공사(2공구)	
분전반 시건장치 미조치(시건조치 완료)	
	
통로계단 하단부 미고정 (하단부 con'c 보강 고정 완료)	
	

지적사항	조치결과
울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	
흡관자재 적재관리 철저	구름 방지시설 설치 등
	
범면 보호 천막 관리 철저	천막 날림방지 및 훼손구간 보수
	

지적사항	조치결과
------	------

남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사
 위험물저장소 인근 흡연시설 위치이동 요망



적치된 흡관에 고임목 설치 완료



지적사항 사진	조치결과 사진
---------	---------

밤고개로 확장공사
 공사중 안전시설물(PE방호벽) 파손물 교체



보행자통로 안전시설물 보강



지적사항	조치결과
신림~봉천터널 도로건설공사 (2공구)	
비상조명등 미 작동으로 수리요함	비상조명등 수리 완료
	
충전부 접촉방지시설 설치요함	충전부 접촉방지시설 설치완료
	

지적사항	조치결과
올림픽대교 남단IC연결램프 건설공사	
PE방호벽 미폐합으로 인하여 차량 진입 및 충돌방지 시설 설치요망	
	
현장에서 작업중인 굴삭기 접근금지봉 설치필요	
	

지적사항 사진	조치결과 사진
퇴계로 외1개소 도로공간재편공사	
기존 보도블록 철거구간 중 맨홀뚜껑 등 돌출부는 야간 안전사고 우려가 있음. 시인성 확보조치 요망	
	
기존 보도블록 철거구간 중 맨홀뚜껑 등 돌출부는 야간 안전사고 우려가 있음. 시인성 확보조치 요망	
	

지적사항 사진	조치결과 사진
성산대교(북단)성능개선공사	
강관파일 굴착토사 제거 요망	
	
강관파일 천공부 흙 메움 철거 요청	
	

지적사항	조치결과
동부간선도로 확장공사(2공구)	
복공판 임시환기구 낙하물 위험	발끝막이판 및 안전망 설치완료
	
크럼셀용 버킷 체인 마모됨	신재로 교체 완료.
	
가설계단 보조 발판 협소하여 전도 위험 있음	가설계단 보조발판 교체 완료
	

지적사항 사진

조치결과 사진

동부간선도로 확장공사(3공구)

5+640~766 기존옹벽 깨기 시 살수 등 분진방지조치 요망 - 살수작업



현장 내 유류통 위험물 지정장소에 보관 요망 - 위험물저장소 보관



방음벽기초보강구간 자재정리 및 쓰레기반출 등 현장정리요망 - 현장정리 완료



5+500집수정 내부 관로이음 몰탈 마감작업 보완시공 - 몰탈 마감 보완시공



의정부방향5+480지점(길옆)의 위험물저장소 안전장소로 이동조치 - 안전장소이동



지적사항 사진	조치결과 사진
천호대로(광나루역) 확장공사	
안전난간대에 추락방지망 설치 할 것	
	
적치된 폐자재 즉시 반출 처리 할 것	
	

지적사항 사진	조치결과 사진
여의교 확장공사	
폐콘크리트가 방치되어 있으므로 관리 요망	
	
여의교 A1 진·출입로에 작업자의 안전을 위한 공사 안내표지판 설치 요망	
	

지적사항

조치결과

올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사

폐기물 보관 상태 미흡



가설사무실 소화기 점검 상태 미흡



소화장비 보관함 관리 상태 미흡



지적사항 사진

조치결과 사진

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

월계역 주차장 설치 안전헨스 보수



가설방음벽 일부파손 보수



지적사항 사진

조치결과 사진

강남순환도시고속도로 건설공사(4공구)

지적사항 : 배수맨홀 입구 자재정리 요함(자재정리 완료)



지적사항 : 웬스에 워카등 설치 요함 (워카등 설치 완료)



지적사항 : 노후된 전선 및 콘센트 교체 요함 (전선 및 콘센트 신품 교체 완료)




지적사항 사진

조치결과 사진

도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사

지적사항 : 도원교통진입로 보도부 보행자울타리(난간)설치요망



지적사항 : 공사장 출입구가 개방되어 있으므로 출입통제시설 설치 요망

