











9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과











(건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 13개	31	15	15
1	'17.09.22	여의도 지하병커 개선공사	3	1	1
2	'17.09.25	세종대로 역사문화 특화공간 조성	1	1	1
3	'17.09.22	장안평 자동차산업 종합정보센터 건립공사	2	1	1
4	'17.09.04	북한산성 대성문 해체보수공사	1	1	1
5	'17.09.21	체부동 생활문화센터 조성공사	2	1	1
6	'17.09.19	한양도성 숙정문 및 창의문 협문 해체보수공사	2	1	1
7	'17.09.25	봉제박물관 건립공사	3	1	1
8	'17.09.25	서울혁신파크 1단계 건립공사	3	1	1
9	'17.09.19	서울창업허브 별관 리모델링	3	1	1
10	'17.09.20	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)	2	1	1
11	'17.09.25	소방행정타운(1단계) 건립공사	3	1	1
12	'17.09.22	서울기록원 건립공사	3	3	3
13	'17.09.25	모두의 학교 리모델링공사	3	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	여의도 지하병커 개선공사			
		현장 주변 쓰레기 등 정리 미흡	현장 주변 쓰레기 등 정리 완료	
2	세종대로 역사문화 특화공간 조성			
		차량 교차시 보행자 안전 우려	차량 교차 구간에 신호수 배치	
3	장안평 자동차산업 종합정보센터 건립공사			
		가설울타리 설치 미비	이동식 펜스 설치	
4	북한산성 대성문 해체보수공사			
		토사 유실 위험	마대 등에 담아 적치	
5	체부동 생활문화센터 조성공사			
		현장 내 작업통로 등 정리 미흡	폐기물 등 처리하여 정리 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	한양도성 숙정문 및 창의문 협문 해체보수공사			
		작업통로에 자재 등 적치	자재 등 이동시켜 통로 확보	
7	봉제박물관 건립공사			
		발코니 안전난간 해체후 미설치	발코니 안전난간 재설치	
8	서울혁신파크 1단계 건립공사			
		비계 벽이음 간격 미준수	벽이음 추가 설치	
9	서울창업허브 별관 리모델링			
		외부 E/V PIT 추락 위험	PIT 퇴수 및 난간설치	
10	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)			
		가설계단 미설치	가설계단 재설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고		
11	소방행정타운(1단계) 건립공사					
		방수층 위 자재 적치	방수층 위 자재 제거			
12	서울기록원 건립공사					
		이동통로 충격재 미흡	수평재 충격재 보완			
					가설울타리 버팀대 등 부족	버팀대 추가 설치
					거푸집 지지용 철근 노출	철근 제거하여 안전 확보
13	모두의 학교 리모델링공사					
		현장 정리·정돈 미흡	현장 정리·정돈 완료			