





9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도건축부)








□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	96	10	10
1	'17.09.20	9호선3단계 918공구	5명	2건	2건
2		9호선3단계 919공구	46명	3건	3건
3		9호선3단계 920공구	7명	2건	2건
4		9호선3단계 921공구	22명	2건	2건
5		9호선3단계 922공구	6명	1건	1건
6		9호선3단계 923공구	10명	0건	0건

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 918공구			
		- 틀비게 아웃트리거 설치 불량	- 틀비게 아웃트리거 설치완료	
				
		- 작업선 바닥에 설치	- 작업선 지상에 띄어서 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
2	9호선3단계 919공구			
		비계 캡 없음	캡 설치	
				
		계단 난간 하부 낙하물 위험	하부 합판 설치	
				
- 이동식 비계 발끝막이 누락	- 발끝막이 설치			
3	9호선3단계 920공구			
		- 주출입구 보행자 동선 자재정리	- 주출입구 보행자 동선 자재정리 완료	
				
- 고소작업대 문짝 보수	- 고소작업대 문짝 보수 완료			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	9호선3단계 921공구			
		<p>- 승강장 배수구 덮개설치 요망</p>	<p>- 승강장 배수구 돌출부 라바콘 덮개 설치완료</p>	
				
<p>- 벽체 하지틀 주변 청소상태 미비</p>	<p>- 하지틀 주변 청소 완료</p>			
5	9호선3단계 922공구			
		<p>- #2 E/V 개구부 추락방지 시설 미흡</p>	<p>- 개구부 추락방지사설 조치 완료</p>	
6	9호선3단계 923공구			
		<p>- 복공단차 및 도로상태 점검 - 연결통로 판넬 점검</p>	<p>- 양호 - 양호</p>	