

# 9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도설비부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	34	8	8
1	'17.09.27.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(918공구)	6	0	0
2	'17.09.13.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(919공구)	6	2	2
3	'17.09.25.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(920공구)	4	2	2
4	'17.09.22.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(921공구)	6	2	2
5	'17.09.26.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(922공구)	6	0	0
6	'17.09.18.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(923공구)	6	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(919공구)	 설명:분전반 내부 충전부 절연커버 미설치	 설명:아크릴판 사용 절연커버 설치	
2	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(919공구)	 설명:이동구간 승강통로 미설치	 설명: 승강통로 설치	
3	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(920공구)	 설명:투광등 접지 탈락	 설명:투광등 접지 설치	
4	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(920공구)	 설명:분전함 누전차단기 불량	 설명:누전차단기 교체	
5	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(921공구)	 설명:흡연구역 소화기 미비치	 설명:소화기 비치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(921공구)			
7	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(923공구)			
8	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(923공구)			

설명:작업선 접지상태 불량

설명:작업선 조치 완료

설명:가설분전반 시건장치 미체결

설명:시건장치 체결

설명:고소작업대 과상승방지봉 미사용  
으로 인한 작업중 협착우려

설명:과상승방지봉 사용