






# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

## (설비부)

### ☐ 안전점검의 날 개최 개요

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
계		총 계	99	3	3
1	‘17.10.18.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	9		
2	‘17.10.18.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사	9		
3	‘17.10.18.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 통신공사	9		
4	‘17.10.18.	서울기록원 건립 기계공사	4		
5	‘17.10.18.	서울기록원 건립 전기공사	3		
6	‘17.10.18.	서울기록원 건립 통신공사	2		
7	‘17.10.18.	서울혁신파크 1단계 조성 기계설비공사	4		
8	‘17.10.18.	서울혁신파크 1단계 조성 전기공사	4		
9	‘17.10.18.	서울혁신파크 1단계 조성 통신공사	4	1	1
10	‘17.10.19.	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성기계공사	5		
11	‘17.10.19.	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기공사	5	2	2
12	‘17.10.19.	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 통신공사	5		
13	‘17.10.18.	서울창업허브 별관 리모델링 기계설비공사	5		
14	‘17.10.18.	서울창업허브 별관 리모델링 전기공사	5		
15	‘17.10.18.	서울창업허브 별관 리모델링 정보통신공사	5		
16	‘17.10.18.	모두의학교 리모델링 기계설비공사	5		
17	‘17.10.18.	모두의학교 리모델링 전기공사	5		
18	‘17.10.18.	모두의학교 리모델링 정보통신공사	5		
19	‘17.10.18.	도시고속도로 연결램프 (정릉길)설치 전기공사	3		
20	‘17.10.18.	서초역~방배로간 도로개설 전기공사	3		

## □ 점검 및 조치결과

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울혁신파크 1단계 조성 통신공사	 설명: 통신박스 위 전산볼트 돌출 (통행안전에 지장)	 설명: 전산볼트 제거 및 매입	
2	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기공사	 설명: 시스템박스 틈새 벌어짐	 설명: 틈새 메꿈	
3	"	 설명: 전선 노출	 설명: 전선 매입	