

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 낙성대 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	특이사항 없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 금천 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	특이사항 없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 독산 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	특이사항 없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 신림6 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	관랑실내 상수도관로 녹발생으로 보수정비 중		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 장군봉 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 봉천11(소) 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 신림9 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방법설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 신림2 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	특이사항 없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 남현동 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 신림2-1 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 봉천6-2 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 봉천11(대) 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

배수지 시설 점검표

- 사업소명 : 남부수도사업소
- 점검장소 : 선 우 배수지
- 점검일자 : '17. 10. 26 ~ 11. 13

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음	
	차단기, 개폐기 접촉부 상태		
	각종 지시계기 동작 상태		
	전원공급설비, 서지 보호 상태		
	예비자재 보관 상태		
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음	
	등기구 유지(청소) 상태		
	소등(에너지절약) 실시 여부		
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음	
	조작반 운용 상태		
	구조물 및 배관누수 상태		
	배수펌프 동작상태		
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음	
	경계 울타리 관리상태		
	방범설비(웬스, 시건장치) 상태		
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태		
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음	
	TM/TC반 설치 및 운용상태		
	인입, 토출 관압계 작동상태		
	수위계 설비 및 경보상태		
	전동밸브 배선보호 및 제어상태		
	CCTV 동작상태		
기타 시설 개선 사항	없음		

겨울철대비 점검 사진

독산 배수지 관리상태 점검	금천 배수지 관리상태 점검
 A large, rectangular metal cage structure, possibly for equipment or safety, situated in an outdoor drainage area. The cage is made of dark metal bars and has a door. The ground is dry and grassy.	 A person wearing a blue and dark jacket is walking away from the camera along a paved path. To the right is a chain-link fence that runs along the path. The background shows trees and a small building.
남현 배수지 관리상태 점검	낙성대 배수지 관리상태 점검
 A long, straight chain-link fence runs across a grassy area. The ground is covered with dry leaves and grass. Trees are visible in the background.	 A small, brown utility building with a white door is situated next to a chain-link fence. The building has a small sign on the door. The ground is paved with bricks.

겨울철대비 점검 사진


신림9 배수지 관리상태 점검



신림6 배수지 관리상태 점검



봉천11(대) 배수지 관리상태 점검



장군봉 배수지 관리상태 점검



겨울철대비 점검 사진

<p style="text-align: center;">신림2-1 배수지 관리상태 점검</p>	<p style="text-align: center;">봉천6-2 배수지 관리상태 점검</p>
	
<p style="text-align: center;">신림2배수지 관리상태 점검</p>	<p style="text-align: center;">봉천11(소)배수지 관리상태 점검</p>
	
<p style="text-align: center;">선우배수지 관리상태 점검</p>	
	

지적사항 보수 사진

신림6배수지 관량실 상수도관로 녹발생	보수정비 중
	
	