11월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 8개	26	19	19
1	’17.11.15	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	’17.11.15	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	’17.11.15	잠원2 빗물펌프장 신설공사	3	2	2
4	’17.11.15	서초역～방배로간 도로개설공사	3	3	3
5	’17.11.15	서남물재생센터 시설현대화 사업	3	3	3
6	’17.11.15	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
7	’17.11.15	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	3	3	3
8	’17.11.15	남산예장자락 재생사업	3	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 절삭유 관리상태 미흡	설명: MSDS 표지부착	
		설명: 안전고리 체결 미흡	설명: 안전고리 체결 조치	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 주형보상단 자갈낙하위험	설명: 주형보상단 자갈 제거	
		설명: 차량정차시 고임목 미설치	설명: 고임목 설치 완료	
		설명: 동바리 돌출부 위험	설명: 돌출부 보양 조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	잠원2 빗물펌프장 신설공사 (강남역관로개선)			
		설명: 추락방지 안전난간 미설치	설명: 추락방지용 안전난간 설치	
		설명: 가스용기 관리 소홀	설명: 위험물 저장소에 보관 조치	
4	서초역~방배로간 도로개설공사			
		설명: 아웃트리거 미설치	설명: 아웃트리거 설치	
		설명: 투광등 외함접지선 단락	설명: 외함접지선 재설치	
		설명: 분전함 관리상태 미흡	설명: 분전함 시건장치 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업	 설명: 소화기 미비치	 설명: 소화기 비치	
		 설명: 가스호스 피복손상	 설명: 호스교체	
		 설명: 폐기물 정리정돈 미흡	 설명: 폐기물 정리정돈	
6	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	 설명: 난간대 미설치	 설명: 난간대 설치	
		 설명: 확산소화기 미설치	 설명: 확산소화기 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		설명: 낙하물방지망 미설치	설명 : 낙하물방지망 설치	
		설명: 용접기 받침대 충동위험	설명: 용접기 받침대 제거	
		설명 : 철근돌출부 자상 위험	설명 : 철근 돌출부 보호캡 설치	
8	남산예장자락 재생사업 (공원 및 주차장)			
		설명 : 안전휀스 미설치	설명 : 안전휀스 설치	