11월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 10개	43	23	23
1	17.11.14	서울지하철918공구	4	2	2
2	17.11.17	서울지하철919공구	4	4	4
3	17.11.17	서울지하철920공구	4	3	3
4	17.11.17	서울지하철921공구	4	1	1
5	17.11.15	서울지하철922공구	4	2	2
6	17.11.16	서울지하철923공구	6	-	-
7	17.11.16	하남선1-1공구	8	5	5
8	17.11.15	하남선1-2공구	3	2	2
9	17.11.14	9호선 궤도1공구	2	2	2
10	17.11.16	9호선 궤도2공구	4	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철918 공구	 설명: 핸드 그라인더 덮개 미 설치 상태로 사용하여 파손 등으로 인한 사고 위험	 설명: 덮개 설치 및 절단날(4인치)은 규격에 적합하도록 사용하겠으며 해당업체 관계자 교육실시 완료	
2	서울지하철918 공구	 설명: 현장외부 보행자 통로상에 산소절단기 설치 및 사용 중 화기감시자 배치 요함	 설명: 보행자 통로를(인도) 피하여 산소절단기를 설치 외부인의 손에 닫지 않도록 울타리를 설치, 화기감시자 배치 완료	
3	919공구 건설공사	 설명: 932정거장 구조물 단부 난간 설치 상태 부적합	 설명: 구조물 단부 안전난간 설치 조치 완료	
4	919공구 건설공사	 설명: 932정거장 고소작업대 차륜 손상	 설명: 손상 차륜 교체조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	919공구 건설공사	 설명: 933정거장 승강장 단부 난간 미 설치	 설명: 승강장 단부 난간 설치 조치 완료	
6	919공구 건설공사	 설명: 933정거장 비계 이동로 상부 자재 적재	 설명: 해당 자재 이동조치 완료	
7	서울지하철 920공구	 설명: 되메움 토사 다짐 미실시	 설명: 되메움 구간 다짐 실시	
8	서울지하철 920공구	 설명: 난간대 미설치로 추락위험	 설명: 난간대 설치 조치	
9	서울지하철 920공구	 설명: 쓰레기 방치로 화재 위험	 설명: 통행로 전구간 청소 실시	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
10	921공구 건설공사	 설명: 936정거장 배관파이프 절단작업구간 근접 설치된 소화기를 절단기 옆에 배치후 작업할 것	 설명: 936정거장 배관파이프 절단작업구간 소화기 절단기 옆에 배치완료	
11	서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사	 설명: 근로자 주동선상의 자재는 정리하여 전도사고 예방조치 철저	 설명: 주동선상 자재 정리완료	
12	서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사	 설명: #1출입구 덤프진출입로는 부직포 등 설치하여 비산먼지 최소화할것	 설명: 부직포 설치 완료	
13	서울지하철 9호선3단계 923공구건설공사	 설명: 옹벽 거푸집등 점검	 설명: 지상부 상태점검	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
14	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	 설명: 가설사무실 확산소화기 미설치	 설명: 확산소화기 설치	
15	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	 설명: 덤프트럭 스토퍼 미비치	 설명: 덤프트럭 스토퍼 비치	
16	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	 설명: 양수기 구간 구획 미설정	 설명: 양수기 구간 구획설정	
17	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	 설명: 철골 돌출부 머리보호대 미부착	 설명: 돌출부 머리보호대 부착	
18	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	 설명: 유류통 외부에 방치	 설명: 유류통 이동조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
19	하남선 1-2공구	 설명:고속절단기 바이스 미설치	 설명: 바이스 설치 완료	
20	하남선 1-2공구	 설명: 띠장 단차부 연결상태 미흡	 설명: 띠장 단차부 연결 완료	
21	9호선 3단계 궤도공사(1공구)	 설명: 현장정리 요함	 설명: 현장정리 완료	
22	9호선 3단계 궤도공사(1공구)	 설명: 레일연마 후 쇳가루 청소 요함	설명: 쇳가루 청소 예정(11/22)	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
23	9호선 3단계 궤도 2공구	 설명: 핸드그라인더 덮개 미설치	 설명: 덮개설치 완료	
24	9호선 3단계 궤도 2공구	 설명: 구름방지목 미설치	 설명: 구름방지목 설치 완료	