


번호	시설물명	구분	주요점검결과	주요보수보강(안)	조치완료	조치중	향후조치	손상유형		
					38	0	4			
1	관수교	교량	특이사항 없음							
2	광고	교량	특이사항 없음							
3	모전교	교량	특이사항 없음							
4	백련교	교량	누수	보수완료	○			배수불량		
	백련교	교량	조류배설물 오염		○			청소등기타		
5	사천교	교량	사천교 확장 및 성능개선 공사중으로 특이사항 없음							
6	삼일교	교량	슬래브-데크 접속부 누수, 오염	일상유지보수	○			시설물손상		

7	삼천골다리	교량	특이사항 없음						
8	상암교	교량	특이사항 없음						
9	성산1교	교량	특이사항 없음						
10	성산2교	교량	특이사항 없음						
11	성산3교	교량	특이사항 없음						
12	성산교	교량	교명주 설치 방향 부적정 및 안내표지판 훼손 (A2)	일상유지보수	○		부속시설파손		
13	신응교	교량	특이사항 없음	-					
14	연남교	교량	보도폭 협소로 통행 불편	진행상태 관찰					




15	장통교	교량	특이사항 없음						
16	중등교	교량	특이사항 없음						
17	중암교	교량	소성변형	보수완료	○		포장파손		
18	증산2교	교량	특이사항 없음						
19	증산교	교량	특이사항 없음(2018년 성능개선공사 시행 예정)						
20	진관천교	교량	특이사항 없음						
21	홍남교	교량	특이사항 없음						
22	홍연2교	교량	특이사항 없음						

23	홍연교	교량	포장부 체수 / 난간 캡 망실	일상유지보수 / 일상유지보수 / 직영반 청소 시행	○			부속시설파손		
	홍연교	교량	배수구 낙엽 등 적치		○			배수불량		
24	홍제교	교량	배수구 낙엽 등 이물질 적치	직영반 조치	○			배수불량		
25	광통교	교량	특이사항 없음							
26	수표교	교량	특이사항 없음							
27	북한천다리	교량	특이사항 없음							
28	반딧불이다리	교량	특이사항 없음							
29	은평지문다리	교량	연석부 콘크리트 박락(2개소)	콘크리트 단면보수 완료(일상유지보수공사)	○			시설물손상		





30	홍제2교	교량	특이사항없음						
31	금화터널	터널	하행선(연대방향) 출구부 웬스 4~5경간 파손,	웬스파손 교통사고 원인자 원상복구 완료, 상행	○			부속시설파손	
	금화터널	터널	상행(독립문방향) 배수로 덮개 노후파손 다수	선 배수로 덮개 보수(교체) 완료	○			부속시설파손	
32	남산2호터널	터널	터널 내 입구부 200m, 250m 지점 도로소파(2개소)	직영반 즉시 소파보수 완료	○			포장파손	
	남산2호터널	터널	와이어상태 양호						
33	남산3호터널	터널	특이사항없음	특이사항없음					
34	남산1호터널	터널	특이사항 없음						
35	월드컵터널	터널	상행 3차로 포장 중균열 및 마모	진행상태 관찰					

36	봉산터널	터널	특이사항 없음						
37	남산1호입구IC	IC	2017.11.2 터널 정식 개통으로 특이사항 없음						
38	연희IC	IC	S1 배수관 노후 및 파손	일상유지보수	○		부속시설파손		
	연희IC	IC	A2 콘크리트 박락	일상유지보수	○		시설물손상		
39	남산육교	고가차도	특이사항 없음						
40	봉원고가차도	고가차도	특이사항 없음						
41	삼각지고가차도	고가차도	4 철근노출	일상유지보수)	○		시설물손상		
	삼각지고가차도	고가차도	철근노출 및 콘크리트 박락 우려		○		시설물손상		

	삼각지고가차도	고가차도	P9 거푸집 방치		○			청소등기타		
	삼각지고가차도	고가차도	P16 블라드 및 헬스 파손		○			부속시설파손		
42	서소문고가차도	고가차도	포장부 신축이음 인접 포장 패임	직영반 즉시 소파보수 완료	○			포장파손		
43	성산고가차도	고가차도	교대A1 단면 손상	일상유지보수	○			시설물손상		
44	소월고가차도	고가차도	A2 차수조인트 파손	일상유지보수	○			부속시설파손		
45	염천교	고가차도	특이사항 없음							
46	육천고가차도	고가차도	특이사항 없음							
47	잠두봉고가차도	고가차도	특이사항없음	특이사항없음						







48	충정교	고가차도	보도부 차량방호난간 등급외시설 설치되어 있어 교통사고에 취약하므로 등급시설물로 교체 필요, 인접 보도구간 포장균열 보수 검토	2018년 일상유지보수 정비 예정			○	부속시설파손		
49	한강로다리	고가차도	특이사항 없음							
50	한남2고가차도	고가차도	포장부 신축이음 접합부 아스콘 부분 파손	직영반 즉시 소파보수 완료			○	포장파손		
51	현저고가차도	고가차도	배수구 막힘	청소 시행(직영반)			○	배수불량		
52	수색교	고가차도	특이사항 없음							
53	연희지하차도	지하차도	특이사항 없음							
54	모래내지하차도	지하차도	특이사항없음							
55	의주로지하차도	지하차도	특이사항없음	특이사항없음						



56	남산1호터널입구지하차도	지하차도	특이사항 없음							
57	퇴계로지하차도	지하차도	특이사항없음							
58	증산지하차도	지하차도	유도배수판 단부 고드름 발생(하행BOX 철도 구간)	일상유지보수	○			배수불량		
59	남산2호터널입구지하차도	지하차도	특이사항 없음							
60	이태원지하차도	지하차도	특이사항 없음							
61	잠수교북단지하차도	지하차도	특이사항 없음							
62	서빙고지하차도	지하차도	특이사항없음							
63	성산지하차도	지하차도	BOX 진출부 배수로 덮개 이탈,	직영반 즉시 배수로 덮개 정위치 조정 완료	○			부속시설파손		

	성산지하차도	지하차도	진입부 옹벽구간 차량방호책 노후 손상(지주 파손 및 볼트부식 등)	진입부 차량방호책 전면 교체 완료(일상유지 보수공사)	○			부속시설파손		
	성산지하차도		진입부 옹벽구간 차량방호책 노후 손상(지주 파손 및 볼트부식 등)	진입부 차량방호책 전면 교체 완료(일상유지 보수공사)	○			부속시설파손		
64	신사지하차도	지하차도	고양시 방향 옹벽부 끝부분 보행자표지판 파손	기동반 정비	○			부속시설파손		
	신사지하차도	지하차도	옹벽부 포장 마모	진행상태 관찰						
65	녹번천복개도로	복개	특이사항 없음							
66	불광천복개-1	복개	상부 포장부 신축이음장치 후타재 일부 파손	2018년 상반기 중 후타재 보수 예정			○	포장파손		
67	불광천복개-2	복개	배수구 덮개 망실	18년 일상유지보수 조치 예정			○	배수불량		
68	육천복개1구간	복개	복개 조인트부 포장 균열 및 포트홀 발생(상행 STA.1006,1034,1060,1135)	18년 일상유지보수 조치 예정	○			포장파손		

	육천복개1구간	복개	복개 조인트부 포장 균열 및 포트홀 발생(상행 STA.1006,1034,1060,1135)	일상유지보수		○			포장파손		
	육천복개1구간	복개	복개 조인트부 포장 균열 및 포트홀 발생(상행 STA.1006,1034,1060,1135)	일상유지보수		○			포장파손		
	육천복개1구간	복개	복개 조인트부 포장 균열 및 포트홀 발생(상행 STA.1006,1034,1060,1135)	일상유지보수		○			포장파손		
69	육천복개2구간	복개	조인트 손상	2018년 일상유지보수 정비 예정				○	포장파손		
70	향동천복개	복개	중앙벽체 빗물유입 흔적이 있으나 상태 양호하여 주의관찰								
	향동천복개	복개	상부 포장부 이상없음								
71	홍제천1복개 1구간	복개	특이사항없음								
72	홍제천1복개 2구간	복개	조인트 손상	하자보수 요청		○			포장파손		

73	홍제천1복개 3	복개	포장-난간 경계부 잡풀	잡풀 제거(직영반 조치)	○			청소등기타	
74	홍제천1복개-4	복개	상부 보도구간 잡초 자람,	직영반 즉시 잡초 제초작업 완료	○			청소등기타	
	홍제천1복개-4	복개	도로부분 아스콘 부분 파손	차도부 아스팔트 부분 포장보수 완료(일상유지보수)	○			포장파손	
	홍제천1복개-4	복개	도로부분 아스콘 부분 파손	차도부 아스팔트 부분 포장보수 완료(일상유지보수)	○			포장파손	
	홍제천1복개-4	복개	하부 특이사항 없음						
75	홍제천1복개-5	복개	특이사항 없음						
76	청계천 복개구조물(복개)	복개	청계3가부근 상부 도로 신축이음 일부 소성변형	직영반 즉시 소파보수 완료	○			포장파손	