


## 추석대비 도로시설물 안전점검 결과(서부도로사업소)





연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		
계				110		21	21	0	0		
		서부시설									
1	터널	서부시설	금화터널	2	상행선 좌측 그레이팅 파손	일상유지보수공사 예정	○			부속시설파손	
2	터널	서부시설	봉산터널	2	특이사항 없음.						
3	터널	서부시설	남산2호터널	2	특이사항 없음.						
4	복개	서부시설	청계천복개(우안)	2	sta.1432 거더 철근노출(2*0.5)외	일상유지보수공사 예정	○			시설물손상	
5	복개	서부시설	불광천복개1구간	2	역말사거리 횡단보도구간 소파	직영반 보수완료	○			포장파손	
6	복개	서부시설	홍제천복개4구간	2	특이사항 없음.						









연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
15	고가차도	서부시설	한남2고가	2	특이사항 없음.								
16	고가차도	서부시설	서소문고가	2	특이사항 없음.								
17	교량	서부시설	충정교	2	신축이음 파손, 단차 및 누수	일상유지보수공사 예정	○			시설물손상			
18	지하차도	서부시설	성산지하차도	2	특이사항 없음.								
19	지하차도	서부시설	서빙고지하차도	2	특이사항 없음.								
20	지하차도	서부시설	남산2호입구지하차도	2	특이사항 없음.								
21	터널	서부시설	남산1호터널	2	특이사항 없음.								
22	복개	서부시설	육천복개1구간	2	포장소파(신축이음부)	일상유지보수공사 예정	○			시설물손상			



연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고	
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치			
31	교량	서부시설	관수교	2	교량 명판 파손	일상유지보수공사 예정	○			부속시설파손		
32	교량	서부시설	반딧불이다리	2	특이사항 없음.							
33	고가차도	서부시설	봉원고가	2	특이사항 없음.							
34	고가차도	서부시설	현저고가	2	특이사항 없음.							
35	고가차도	서부시설	염천교	2	특이사항 없음.							
36	고가차도	서부시설	남산육교	2	특이사항 없음.							
37	IC	서부시설	남산 I.C	2	특이사항 없음.							
38	지하차도	서부시설	퇴계로지하차도	2	특이사항 없음.							

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
39	지하차도	서부시설	증산지하차도	2	특이사항 없음.								
40	터널	서부시설	남산3호터널	2	특이사항 없음.								
41	복개	서부시설	옥천복개2구간	2	특이사항 없음.								
42	복개	서부시설	홍제천복개 1구간	2	특이사항 없음.								
43	복개	서부시설	홍제천복개 2구간	2	빗물받이 2개소 파손	일상유지보수공사 완료	○			부속시설파손			
44	교량	서부시설	삼천골다리	2	특이사항 없음.								
45	교량	서부시설	북한천다리	2	특이사항 없음.								
46	교량	서부시설	중암교	2	포장파손, 소성변형	일상유지 보수 예정	○			포장파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
47	교량	서부시설	증산2교	2	거더 단부 콘크리트 탈락 P1,P2 균열 8개소	일상유지 보수 예정	○			시설물손상			
48	교량	서부시설	홍제2교	2	특이사항 없음.								
49	교량	서부시설	백련교	2	특이사항 없음.								
50	교량	서부시설	성산2교	2	조인트 후타재 파손	일상유지 보수 예정	○			시설물손상			
51	교량	서부시설	성산3교	2	특이사항 없음.								
52	고가차도	서부시설	육천고가	2	특이사항 없음.								
53	고가차도	서부시설	성산고가	2	교대 우측 콘크리트 탈락	일상유지 보수 예정	○			시설물손상			
			성산고가		난간 노후, 볼트 탈락	일상유지 보수 예정	○			부속시설파손			









