














해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과(서부도로사업소)





연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고	
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치			
계				165		24	24	0	0			
		서부시설										
1	터널	서부시설	금화터널	3	상행선(연세대->독립문방향) 우측 배수로덮개 노후, 파손, 부식 등	보수완료	○			부속시설파손		 
2	터널	서부시설	봉산터널	3	특이사항 없음.							
3	터널	서부시설	남산2호터널	3	상태양호							
4	복개	서부시설	청계천복개(우안)	3	상부 작업구 사각 철판덮개 단차 차량충격 소음 발생	철판 앵글 등 정비	○			부속시설파손		 
5	복개	서부시설	불광천복개1구간	3	신축이음 후타재 파손	신축이음 후타재 보수	○			시설물손상		 
6	복개	서부시설	홍제천복개4구간	3	특이사항 없음.							

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
22	복개	서부시설	육천복개1구간	3	도로 신축이음부 포장 균열	주의 관찰	○			포장파손		 	
23	복개	서부시설	홍제천복개 3구간	3	특이사항 없음								
24	복개	서부시설	불광천복개2구간	3	특이사항 없음								
25	교량	서부시설	신 응 교	3	P3-P4 슬래브 하면 균열, P4-A2 슬래브 하면 균열	단면 보수 필요	○			시설물손상		 	
26	교량	서부시설	홍 제 교	3	캐틸레버부 콘크리트 박락 우려	일상유지 보수	○			시설물손상		 	
27	교량	서부시설	홍 연 교	3	특이사항 없음(보수공사 중)								
28	교량	서부시설	장통교	3	특이사항 없음.								
29	교량	서부시설	삼 일 교	3	백태 다수	주의 관찰	○			시설물손상		 	

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
30	교량	서부시설	수 표 교	3	특이사항 없음.								
31	교량	서부시설	관 수 교	3	특이사항 없음.								
32	교량	서부시설	반딧불이다리	3	특이사항 없음.								
33	고가차도	서부시설	봉원고가	3	특이사항 없음.								
34	고가차도	서부시설	현저고가	3	특이사항 없음.								
35	고가차도	서부시설	염천교	3	특이사항 없음.								
36	고가차도	서부시설	남산육교	3	교대와 옹벽 사이 균열 (게이지 부착)	주의 관찰(균열팁 설치)	○						
37	IC	서부시설	남산 I.C	3	배수구 청소		○			배수불량			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
46	교량	서부시설	중암교	3	포장파손, 소성변형	일상유지보수공사 예정	○			포장파손			
47	교량	서부시설	증산2교	3	특이사항 없음.								
48	교량	서부시설	홍제2교	3	특이사항 없음								
49	교량	서부시설	백련교	3	난간틀새 청소	직영반 청소완료	○			청소등 기타			
50	교량	서부시설	성산2교	3	조인트 후타재 파손	일상유지보수공사 예정	○			시설물손상			
51	교량	서부시설	성산3교	3	특이사항 없음.								
52	고가차도	서부시설	육천고가	3	특이사항 없음								
53	고가차도	서부시설	성산고가	3	A1교대 우측 콘크리트 탈락	일상유지보수공사 예정	○			시설물손상			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고	
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치			
54	고가차도	서부시설	장두봉고가	3	받침부 청소	직영반 청소완료	○			청소등 기타		
55	지하차도	서부시설	잠수교북단지하차도	3	특이사항 없음.							
56	지하차도	서부시설	모래내지하차도	3	특이사항 없음.							
57	지하차도	서부시설	연희지하차도	3	특이사항 없음.							
58	지하차도	서부시설	남산1호입구지하차도	3	특이사항 없음.							
59	터널	서부시설	월드컵터널	3	특이사항 없음.							
60	복개	서부시설	녹번천복개구조물	3	특이사항 없음							
61	복개	서부시설	홍제천5복개	3	특이사항 없음							

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
62	교량	서부시설	상암교	3	특이사항 없음.								
63	교량	서부시설	증산교	3	특이사항 없음.								
64	교량	서부시설	진관천교	3	특이사항 없음.								
65	교량	서부시설	성산교	3	교명주 설치 위치 부적정	일상유지업체 보수 예정	○			부속시설파손			
66	교량	서부시설	성산1교	3	특이사항 없음.								
67	교량	서부시설	흥남교	3	특이사항 없음.								
68	교량	서부시설	연남교	3	특이사항 없음.								
69	고가차도	서부시설	삼각지고가	3	하부 볼라드 및 웬스 파손	일상유지업체 보수 예정	○			부속시설파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	비고		
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치				
70	고가차도	서부시설	소월고가	3	특이사항 없음.								
71	고가차도	서부시설	수색교	3	특이사항 없음								
72	고가차도	서부시설	한강로다리	3	특이사항 없음.								
73	IC	서부시설	연희IC	3	배수관 노후 및 파손	일상유지업체 보수 예정	○			부속시설파손			
74	지하차도	서부시설	의주로지하차도	3	특이사항 없음.								
75	지하차도	서부시설	이태원지하차도	3	특이사항 없음.								
76	지하차도	서부시설	신사지하차도	3	포트홀 발생	기동반 정비완료	○			포장파손			