

## 2018. 사업대상지 현황사진

	
<p style="text-align: center;">음지발생에 따른 하층식생 부재</p>	<p style="text-align: center;">토양오염(조성시 매립된 폐기물, 분진오염)</p>
	
<p style="text-align: center;">사면녹지 유실</p>	<p style="text-align: center;">좁은 급경사 계단</p>
	
<p style="text-align: center;">진입로 포장 노후화(물고임)</p>	<p style="text-align: center;">버스정류장 뒤 통로가 없는 휴게공간</p>