

정기(기동점검) 점검 결과보고

[천호대로(광나루역)확장 전기공사]

- 점검일시 : 2018.02.02 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수, 전용현

○ 추락재해 예방(설비부)

- 전기배선 작업(맨홀)에 사용중인 일자형 사다리는 아래사항을 보완 바람.

- ① 상부에 60cm 이상의 여장길이 확보 및 고정
- ② 설치각도 75° 이하
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)
- ※ 건설안전 기본지침 공통-4(일자형 사다리)

