

뚝섬유수지 유입관로 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2018.03 ~ 2018.12		
사업내용	○ 노후사각형거 보수보강		
사업위치	성동구 리로11길15~서울숲사거리		
총사업비	총 500,000천원	(국비)	(시비)500,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	500,000천원	(국비)	(시비)500,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	이인규 2133-3794	김영희 2133-3792

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역		
시설비	○ 공사비 500,000,000원	=	500,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	
시설비	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 안전진단결과 "C등급"으로 판정된 노후 사각형거 보수보강을 통한 시설물 내구성 향상과 안전사고 예방

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 하왕십리1062~행당동318-26외 10개소 노후사각형거 정밀점검용역(2014.02)

사업내용

- 사업기간 : 2018.3.~12.
- 사업수행주체 : 성동구청
- 추진방법 : 노후사각형거 보수보강
- 사업의 주요내용 : 3□3.0×2.5 ~ 2.4×2.4, L=566m, 단면보수 1250m²

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 성동구 왕십리로11길 15 ~ 서울숲사거리
- 규 모 : 3□3.0×2.5 ~ 2.4×2.4, L=566m, 단면보수 1250m²
- 총사업비 : 500백만원

추진경위

- 14.02. 정밀점검용역 시행

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	

공사시행	2018.03~2018.12	500,000	단면보수
------	-----------------	---------	------

4 사 업 효 과

- 최근 3년 추진실적
- 향후 기대효과

- 노후 하수시설물 보수보강을 통한 시설물 내구성 향상과 안전사고 예방

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

