

수성엔지니어링

(우04981) 서울시 광진구 위커힐로 57-30 TEL : 02)3437-8601 FAX : 02)3437-8603 담당:윤 권 중

문서번호 : 천호수 제2018 - 045호

시행일자 : 2018. 02. 08.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 설비부장

선결			지시	
접수	일자		결재·공람	
	시간			
	번호			
처리과				
담당자				

제 목 : 건설공사장 정기 기동 안전점검 지적사항 조치결과 보고

1. 도시기반시설본부-18-1175(2018.02.07)호와 관련된 문서입니다.

2. 위 호와 관련하여 안전관리과 건설공사장 정기 기동 안전점검(2018.02.02)결과에 따른 지적사항에 대하여 불임과 같이 조치결과를 보고합니다.

불임 : 1. 정기(기동점검) 점검 조치결과 보고서 1부.

2. 사진대지(안전점검 조치결과) 1부. 끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임건설사업관리기술자

정 하





정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[천호대로(광나루역)확장 전기공사]

□ 점검일시 : 2018.02.02 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 한중수, 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 전기배선 작업(맨홀)에 사용중인 일자형 사다리는 아래사항을 보완 바람.</p> <p>① 상부에 60cm 이상의 여장길이 확보 및 고정</p> <p>② 설치각도 75° 이하</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-4(일자형 사다리)</p>		<p>2018.02.06</p> <p>1. 사다리 상부 60cm이상 여장길이 확보</p> <p>2. 설치각도 75°이하 설치</p> <p>3. 사다리 상단부 고정하여 전복에 대비</p>	

사진대지(안전점검 조치결과)

안전점검일 : 2018.02.02. (점검자 : 한종수,전용현)

	<p>지 적 내 용</p> <p>○ 추락재해 예방 - 전기배선 작업(맨홀)에 사용중인 일자형 사 다리는 아래사항을 보완 바람.</p> <p>① 상부에 60cm 이상 의 여장길이 확보 및 고 정 ② 설치각도 75° 이하 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다 리식 통로 등의 구조) ※ 건설안전 기본지침 공통-4(일자형 사다리)</p>
	<p>조 치 내 용</p> <p>1. 사다리 상부 60Cm이 상 여장길이 확보 2. 설치각도 75°이하 설 치 3. 사다리 상단부 고정하여 전복에 대</p>