


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]

□ 점검일시 : 2018.02.08 (목)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭,최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 934정거장 기계장치 테스트가 관리자가 없는 상황에서 진행중으로 배관에서 물이 유출되어 주변에 물고임이 발생하였으니 재발되지 않도록 교육을 실시하기 바람</p> <p>- 고속절단기 작업자가 전원을 끄지 않은 채 장시간 작업장을 이탈하였으니 작업자가 작업장을 이탈할 경우에는 위험기계류 전원을 분리하여 관리하도록 교육을 실시하기 바람.</p>		<p>2018.02.09</p> <p>- 드레인밸브 오픈 작업 시 현장 이탈금지 및 물받침 사용하도록 교육 실시(유출된 물 제거 조치 완료)</p> <p>- 고속절단기 작업 종료 및 이탈시 전원 분리 조치 및 교육 실시 완료</p>	