



# 서울교통공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 1호선 및 성수지선 현장점검결과 보고

1. 열차안전운행확보 관련 입니다.
2. 위와 관련, 1호선 및 성수지선 현장점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : '18.02.23.(금) 07:00 ~ 12:00

나. 점검구간 : 1호선 상선 금정역~회기역 구간 및 2호선 성수지선

다. 점검자 : 승무원영처 차장 이대규

라. 점검항목

- 1) 철도공사구간 승강장안전문 및 CCTV 상태
- 2) 서울교통공사 구간(서울역 ~ 청량리역) 승강장안전문 RF 작동상태
- 3) 성수지선 운전실문 쇄정상태
- 4) 열차운행정보 승무원확인시스템 교체 및 작동상태
- 5) 출입문취급 주의 스티커 부착상태 등



마. 점검결과

- 1) 철도공사 1호선 상선구간 일부역(석수역, 구로디지털역, 구로역, 신길역) 기관사측 HMI 및 CCTV 추가설치와 보수 필요(석수역 CCTV모니터 미설치)

		
색띠로 인한 CCTV 감시 어려움 (구로디지털역)	HMI 고장 표시 장기부착, CCTV 모니터 미설치 (구로역)	HMI 및 CCTV 미설치 (신길역)

※ 신담승무사업소에 내용 통보 및 전수조사 지시 → 한국철도공사 통보예정

- 2) 서울역 → 청량리역구간 승강장안전문 RF작동 양호(1062승차\_101편성 확인)
- 3) 성수지선 운전실문 쇄정 승무원 교육 필요 : 교육시행 지시
- 4) 열차운행정보승무원확인시스템 설치 완료

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 철도공사구간 미현시</li> <li>2. 성수지선 태블릿pc 응답속도 느림</li> </ol> ※ 시행부서 통보
1호선 101편성	성수지선 257편성	

- 5) 출입문 주의 스티커 부착상태 양호

바. 기타사항

- 1) 차장측 운전실에 책 발견 : 신답승무사업소 통보 및 승무원 교육시행 지시
- 2) 1062열차(1Dia) 해당 승무원 절연구간 통과시 안전직무시행. 끝.

---

차장 이대규

부장 박동현

처장 02/26  
이도현

협조자

시행 승무원영처-1041 (2018.02.26.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9685 전송 6311-4275 / doochil4@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격