


# 사 진 대 지

## ○ 관악구 신림동 산57-12 낙석방지책 설치



위치도



사진대지

## ○ 동대문구 휘경동 산6-84 옹벽 보수보강




위치도



사진대지

## ○ 성북구 북악산로 1064 ~ 종로구 경계 석축 보수보강



위치도



사진대지



# 사 진 대 지

## ○ 송파구 마천동 11-3 낙석방지망 설치 및 낙성방지책 보완



위치도



사진대지

## ○ 종로구 삼청로 (삼청동1-1~산2-1) 석축보수



위치도



사진대지

## ○ 종로구 창의문로(청운동 89-34~산15) 석축 및 응벽 보수



위치도



사진대지

# 사 진 대 지

○ 도봉구 방학동 520-1 옹벽 균열 및 표면 보수



위치도



사진대지

○ 서초구 원지동 산79-16 옹벽 관목 및 교목 정비



위치도



사진대지

○ 서초구 원지동 산79-16 옹벽 관목 및 교목 정비



위치도



사진대지



# 사 진 대 지

○ 서초구 원지동 93-3 옹벽 관목 및 교목 정비



위치도



사진대지

○ 서초구 원지동 199-3 헌릉로 연결도로 RAMP, 옹벽 관목 및 교목 정비




위치도




사진대지

○ 삼일대로 종합방재센터 앞 옹벽 보수 보강



위치도



사진대지