

01월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과





(방재시설부)





안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 7개	27	12	12
1	'18.01.15	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	'18.01.17	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	'18.01.15	잠원2 빗물펌프장 신설공사	3	2	2
4	'18.01.15	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	3	3
5	'18.01.17	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	3	2	2
6	'18.01.15	남산예장자락 재생사업	4	-	-
7	'18.01.15	서초~방배로간 도로개설공사	3	-	-
8	'18.01.15	경춘선 폐선부지 공원조성공사	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 와이어로프 상태불량	설명: 와이어로프 폐기 조치	
				
		설명: 분전반 점검표 미부착	설명: 분전반 점검표 부착조치	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 용접기 역화방지 미설치	설명: 역화방지기 설치 완료	
				
		설명: 용접시 불티방지대 미설치	설명: 불티방지대 설치 완료	
				
		설명: 고압호스 이탈방지 미설치	설명: 이탈방지 와이어 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	잠원2 빗물펌프장 신설공사 (강남역관로개선)			
		<p>설명: 계단하부 낙하물방지망 미설치</p>	<p>설명: 낙하물방지망 설치</p>	
				
		<p>설명: 안전난간대 부실</p>	<p>설명: 강관 안전난간대로 교체</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 확산소화기 탈락</p>	<p>설명: 확산소화기 고정 완료</p>	
				
		<p>설명: 투광등 접지선 탈락</p>	<p>설명: 투광등 접지선 보수 완료</p>	
				
<p>설명: 방수형 콘센트 설치 요망</p>	<p>설명: 방수형 콘센트 설치</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 가설계단 추락방지망 미비</p>	<p>설명: 가설계단 추락방지망 설치</p>	
				

02월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(방재시설부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 7개	27	15	15
1	'18.02.14	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	'18.02.08	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	'18.02.21	잠원2 빗물펌프장 신설공사	3	1	1
4	'18.02.21	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	3	2	2
5	'18.02.26	경춘선 숲길 건설공사	3	1	1
6	'18.02.21	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	3	3
7	'18.02.20	서초~방배로간 도로개설공사	3	3	3
8	'18.02.21	남산예장자락 재생사업	4	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 굴삭기 유리파손	설명: 유리 교체 완료	
				
		설명: 소화기 설치 요망	설명: 소화기 비치 완료	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 계단 난간 안전망 미설치	설명: 안전망 설치 완료	
				
		설명: 이동통로 호스 방치	설명: 앵글로 호스 방호 조치	
				
		설명: 방수형 콘센트 미사용	설명: 방우형 콘센트로 교체	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	잠원2 빗물펌프장 신설공사 (강남역관로개선)			
		<p>설명: 슬링벨트 이탈 방지핀 미체결</p>	<p>설명: 슬링벨트 이탈 방지핀 체결 완료</p>	
4	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 가시설 충돌 위험</p>	<p>설명: 충돌예방 타포린 부착</p>	
				
		<p>설명: 공도구 점검 미비</p>	<p>설명: 공도구 점검 후 점검표 부착</p>	
5	경춘선 숲길 건설공사			
		<p>설명: 외부인 접근 용이</p>	<p>설명: 외부인 접근 차단</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		설명: 굴착 단부 난간대 미설치	설명: 굴착 단부 난간대 설치	
				
		설명: 개구부 난간대 미설치	설명: 개구부 난간대 설치	
				
설명: 사무실 확산소화기 미설치	설명: 확산소화기 설치 완료			
7	서초역~방배로간 도로개설공사			
		설명: 토사 낙하 위험	설명: 낙하위험 토사 제거	
				
		설명: 항공마대 적재상태 불량	설명: 항공마대 재적재	
				
설명: 분전함 시건장치 체결 불량	설명: 분전함 시건장치 체결			

